



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA POGRADEC

NDËRMARJA E MIRËMBAJTJES SË INFRASTRUKTURAVE DHE PUNËVE
PUBLIKE

Nr. Prot

Pogradec, më 31 / 05 / 2023

MIRATOHET

DREJTORI I NDERMARJES NMIPP

Enzon BERBERI

RELACION

Objekti : “SHËRBIME PËR MIREMBAJTJEN E NDERTESAVE” BASHKIA POGRADEC.

Objekti i ndertimit: “ Shërbime të Mirëmbajtjes së Ndertesave ”, në shkollat 9 vjeçare, të mesme, kopshte, çerdhe të Bashkisë Pogradec për vitin 2023.

Vendi i mirembajtjes:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1.Qyteti Pogradec | Bashkia Pogradec |
| 2.Njesi Administrative Buçimas, | Bashkia Pogradec |
| 3. Njesi Administrative Çerrave, | Bashkia Pogradec |
| 4.Njesi Administrative Hudenisht, | Bashkia Pogradec |
| 5.Njesi Administrative Proptisht, | Bashkia Pogradec |
| 6.Njesi Administrative Velçan, | Bashkia Pogradec |
| 7.Njesi Administrative Dardhas, | Bashkia Pogradec |
| 8.Njesi Administrative Trebinje, | Bashkia Pogradec |

Qellimi : Krijimi i kushteve të pershtatshme në shkollat, kopshte , çerdhe, në fshatrat dhe qytetin e Pogradecit si dhe në përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare të ambienteve sipas standarteve në fuqi.

II. TE DHENA DHE KERKESA TE PERGJITHSHME

Projekt-preventivi i objektit:eshte “ **Shërbime të Mirëmbajtjes së Ndërtesave** ”, konsiston ne mirembajtjen e ambienteve te shkollave, kopshteve, çerdheve duke ju pergjigjur standarteve ne fuqi.

Ne fondet per vitin 2023 eshte planifikuar “ **Shërbime të Mirëmbajtjes së Ndërtesave** ”,

Nga pergjegjesi I Sektori I Mirembajtjes Infrastruktures Arsimore ne bashkepunim me drejtoret e shkollave dhe inxhineri jane bere kontrolle, matje dhe fotografi ne shkollat e qytetit dhe fshatrat e perfshira ne preventiva :

1. Azhorimi i nevojave imediate duke pare gjendjen ekzistuese

2. Specifikimet teknike te punimeve

3. Grafiku i punimeve

4. Vleresimi i preventivit eshte bere me çmimet e Manualeve +2+3+4 te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 629, date 15.07.2015.

5. Ne kuader te permiresimit te kushteve sa me te pershtatshme per nxenesit, femijeve te Bashkise Pogradec si dhe permiresimin e kushteve higjeno-sanitare te ambienteve sipas standarteve ne fuqi jane paraqitur ne preventive te gjitha kopshtet dhe shkollat ku do te kryet nderhyrja.




RELACION Nr.1 , "KOPSHTI "PERSEFONI TRENI" BASHKIA POGRADEC

Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është KOPSHTI "PERSEFONI TRENI"
(poshte zyrave te D.SH.P-së brenda ndertesës kati I trete ne Teatrin e kukllave) Qyteti Pogradec,
BASHKIA POGRADEC

Te dhënat Objekti është një ndërtesë 2 kat. (me funksion kopesht vetem katin perdhe, kati I trete teatri I kukllave)

FOTO BALLORE OBJEKTI



Punimet që do kryhen ne kopeshtin "PERSEFONI TRENI" sipas tabelës.

1	Lyerje me boje hidromat	m2	1512
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	12
3	F.V Dere d/alumini tek xham	m2	8
4	Veshje me pllaka majolike shtrese	m2	30
5	Veshje me pllaka majolike mure	m2	30
6	F.V.dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	27.04
7	F.V Dere d/alumini plastike dopio xham dy kanate	m2	4


Gjendja aktuale. Aktualisht klasat kanë nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit

Do të kryhet lyerja për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit.
Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. .

RELACION Nr.2 , “.KOPESHTI LIRI COMO” BASHKIAPOGRADEC

Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Kopshti “LIRI ÇOMO”Rr.Shaban SIMIXHIU
POGRADEC, BASHKIA POGRADEC

Te dhënat Objekti është nje ndertese 2 kat.



Gjendja aktuale. Aktualisht klasat kanë nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Dyer të prishura Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Pjesërisht ka nevojë për riparim catije, ka tjegulla të thyera apo të krisura. Të riparohet parketi i demtuar Punimet që do kryhen në kopshtin “LIRI ÇOMO” sipas tabelës



1	Lyerje me bojë hidromat	m2	1000
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	5
3	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	50
4	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	10
5	Lyerje me bojë vaji	m2	50
6	Lyerje me bojë vaji sip metalke	m2	10

RELACION Nr.3, "OLLGA KËRXHALLI" BASHKIAPOGRADEC

Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është KOPSHTI "OLLGA KËRXHALLI", LAGJA

NR.4.(poshte unazes) POGRADEC, BASHKIA POGRADEC

Te dhënat Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Punimet që do kryhen ne kopeshtin "OLLGA KËRXHALLI" sipas tabelës.

1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1150
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	5
3	F.V Dere d/alumini tek xham	m2	21.6
4	H/izolim parapet tarace me emulizion bitumi 1kk	m2	256
5	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	20
6	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	60
7	Lyerje me boje hidromat fasade	m2	224

Gjendja aktuale. Aktualisht klasat kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Te lyhet pjesa ballore dhe njera faqe anesore e fasades. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Suvaja e brendshme eshte e demtuar pjeserisht dhe ka nevoje te riparohet kemi lageshtire ne ambiente te brendeshme


Do kryhet lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Do lyhet pjesa ballore .Oxhaqet do te zhbllokohe dhe pastrohen. dhe punimet e tjera te parashikuara te pasqyruara ne tabelen e mesiperme.

RELACION Nr.4, "TOMKA LAÇKA" BASHKIAPOGRADEC

Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është "ÇERDHE" POGRADEC

Te dhënat Objekti është një ndërtesë 2 kat. Çerdhja kati I parë

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL DHE FOTO BALLORE OBJEK




Punimet që do kryhen në kopeshtin "TOMKA LAÇKA" sipas tabelës.

1	Lyerje me boje hidromat	m ²	600
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	11
3	Veshje me pllaka majolike shtrese	m ²	30
4	Veshje me plliaka majolike mure	m ²	20
5	Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm	ml	20
6	H/izolim parapet tarace me emulzion bitumi 1kk	m ²	30
7	Shtrese parketi	m ²	30

Gjendja aktuale. Aktualisht klasat kanë nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhblllokuar dhe pastruar, po kështu sipas verifikimit në vend është e nevojshme e mermetimit dhe riparime sipas proceseve të mesiperme..

RELACION Nr.5, "KOPSHTI "ATHINA & EVANTHI CICI" BASHKIAPOGRADEC
Vendndodhja: (ish tregu I Gabit)Objekti që do të mirëmbahet është KOPSHTI "ATHINA & EVANTHI CICI", POGRADEC, BASHKIA POGRADEC
Te dhënat Objekti është nje ndertese 2 kat.



Punimet që do kryhen ne kopeshtin "KOPSHTI "ATHINA & EVANTHI CICI" sipas tabelës

1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	50
2	Lyerje me boje hidromat	m2	500
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	8
4	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	10
5	Shtrese pllake mermeri t=3cm TRAVERTINA	m2	6
6	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	10
7	Lyerje me boje vaji	m2	15
8	Shtrese parketi	m2	5

Gjendja aktuale. Aktualisht klasat kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit kerkohet h/izolim, mermemetim pllakash.

RELACION Nr.6. ÇERDHE POGRADEC, BASHKIAPOGRADEC

Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është "ÇERDHE" POGRADEC"

Te dhënat Objekti është një ndërtesë 2 kat. Çerdhja kati I parë

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL DHE FOTO BALLORE OBJEKTI



Punimet që do kryhen në çerdhe sipas tabelës.

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	1236
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	3
3	Veshje me pllaka majolike shtrese	m2	30
4	F.V.dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	4.5
5	F.V.dyer te brendeshme druri impor i cil e l(1dere 1x2m,1.3x2.2m)	m2	6
6	Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	12.22

Gjendja aktuale. Aktualisht klasat kanë nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Pjesërisht ka nevojë për zvendosim pllakash majolike dhe ngertimi i murit ndares për ndarjen e grupit të fëmijëve për një ambient me drekë. Dyert e drurit të reja do zvendesojnë dyer druri të hamortizuara. Do të bëhet zvendesimi i dritareve që janë të amortizuara sipas tabelës..

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, abstract shape.

RELACION Nr.7. SHKOLLA 9 VJEÇARE “ KOZMA BASHO” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA 9 VJEÇARE “KOZMA BASHO” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC DHE FOTO BALLORE OBJEKTI

Te dhënat Objekti është një ndertese 3 kat.



Punimet që do kryhen në “SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHKOLLA KOZMA BASHO” sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	F.V.Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm	ml	10
2	F.V.Ulluk shkarkimi horizontal me PVC ϕ 33cm	ml	10
3	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	10
4	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	140
5	Lyerje me boje hidroplastike fasade	m2	20

Gjendja aktuale.. Aktualisht problemet janë vetëm këto të pasqyruara në tabelën e mësipërme që do të kryhen sipas preventivave të paraqitura.

RELACION Nr.8. SHKOLLA 9 VJEÇARE “KOL KOCI” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC
Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA 9 VJEÇARE “KOL KOCI” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC

Te dhënat Objekti është një ndertese 3 kat.

FOTO BALLORE OBJEKTI



Punimet që do kryhen në “SHKOLLA 9 VJEÇARE “KOL KOCI” sipas tabelës


Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	3500
2	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	30
3	F.V.dyer te brendeshme druri impor i cil I	m2	10
4	F.V Dere d/alumini tek xham	m2	1.8

Gjendja aktuale.. Aktualisht problemet janë vetëm këto të pasqyruara në tabelën e mësipërme që do të kryhen sipas preventivave të paraqitura. Ambjentet e brendshme kanë nevojë për të lyer. Të ndërrohen 5 dyer të brendshme prej druri mbasi janë të demtuara si dhe 1 derye WC

RELACION Nr.9. SHKOLLA 9 VJEÇARE “KOLI GUSHO” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC

Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA 9 VJEÇARE “KOLI GUSHO” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC

Te dhënat Objekti është nje ndertese 3 kat.



Punimet qe do kryhen ne “SHKOLLA 9 VJEÇARE “KOLI GUSHO” sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	2500
2	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	20
3	Lyerje me boje hidroplastike fasade	m2	1500
4	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	20
5	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	200
6	F.V. Dere metalike	m2	4
7	F.V.dyer te brendeshme druri impor i cil i	m2	10

Gjendja aktuale.. Aktualisht problemet jane vetem keto te pasqyruara ne tabelen e mesiperme qe do te kryhen sipas preventivave te paraqitura. Ambjentet e brendshme ka nevojë per te lyer. Te nderrohen 5 dyer te brendshme prej druri mbasi jane te demtuara si dhe dera e jashtme metalike

**RELACION Nr.10 SHKOLLA 9 VJEÇARE “ ESAT MINAROLLI” POGRADEC, BASHKIA
POGRADEC**

Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA “ESAT MINAROLLI” POGRADEC,
BASHKIA POGRADEC Te dhënat Objekti është një ndërtesë 3 kat.
FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL



Punimet që do kryhen në “SHKOLLA ESAT MINAROLLI” sipas tabelës



Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	500
2	Lyerje me boje hidromat	m2	1220
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	1
4	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	540
5	F.V.dyer te brendeshme druri impor i cil I	m2	4
6	F.V.ulluk me shk vertikale llam zing 100mm	ml	100
7	F.V.ulluk me shk horizontale llam zing 33cm	ml	96
8	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	50
9	Lyerje me boje vaji	m2	150
10	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	150

Gjendja aktuale.. Aktualisht problemet janë vetëm këto të pasqyruara në tabelën e mësipërme që do të kryhen sipas preventivave të paraqitura. Ambjentet e brendshme kanë nevojë për të lyer. Të ndërrohen 2 dyer të brendshme prej druri mbasi janë të demtuara.

RELACION Nr.11. SHKOLLA 9 VJEÇARE “GJOK SHQIPTARI” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC
Vendndodhja:L.Nr 3 Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA 9 VJEÇARE
“GJOK SHQIPTARI” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC

Te dhënat Objekti është nje ndertese 2 kat.

FOTO BALLORE OBJEKTI



Punimet qe do kryhen ne “SHKOLLA 9 VJEÇARE “GJOK SHQIPTARI” sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	500
2	Lyerje me boje hidromat	m2	500
3	F.V Dere d/alumini tek xham	m2	28
4	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	50
5	Veshje me pllaka majolike mure	m2	80
6	F.V.ulluk me shk vertikal llam zing 100mm	ml	30
7	F.V.ulluk me shk horozintal llam zing 33cm	ml	40
8	F.V.dyer te brendeshme druri	m2	2
9	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	80

Gjendja aktuale.. Aktualisht ka problem me catine ,ulluqet horizontal e vertical me dyer d/alumini te demtuara pllaka majolike te prishura te brendeshme me me lyerjen ,e klasave dhe sip metalike te paraqitura ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.12. SHKOLLA E MESME "GJERGJ PEKMEZI" POGRADEC, BASHKIA POGRADEC
Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat SHKOLLA E MESME "GJERGJ PEKMEZI" POGRADEC, BASHKIA POGRADEC

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti është një ndërtesë 4 kat.




Punimet që do kryhen në SHKOLLA E MESME "GJERGJ PEKMEZI" sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	300
2	F.V.dyer te brendeshme druri impor i cil l	m2	2
3	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	10
4	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	30
5	Pergatitje e vendosje lende e sharuar(800mlx0.2mx0.02m)	m3	3.2

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. Ka nevojë për ndërhyrje sipas tabelës të mesiperme ka problem me një dërrë të dëmtuar për lyerjen e pak sip riparimin e suvase të dëmtuar, lyerje me boje vaji mermetimet janë dhënë në tabelën e mesiperme.

RELACION Nr.13. SHKOLLA E MESME "MUHREM COLLAKU" POGRADEC, BASHKIA POGRADEC
Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat SHKOLLA E MESME
"MUHREM COLLAKU" POGRADEC, BASHKIA POGRADEC

Objekti është një ndërtesë 3+4 kat.





Punimet që do kryhen në SHKOLLA E MESME "MUHAREM COLLAKU" sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	1434
2	Veshje me pllaka majolike mure	m2	40
3	F.V.dere metalike	m2	4.2
4	F.V.dritare d/alumini tek xham	m2	15.96
5	F.V.dyer te brendeshme druri	m2	2
6	Shtrese parketi	m2	42
7	Mur bllo/b t=20cm deri 3m me llac M.15	m3	1

.Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire.Ka nevojë për nderhyrje në të dy palestrat për mbylljen e hapësirave me mur tulle dhe suvatim ,vendosje e vetratave d/alumin punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme .

RELACION Nr.14. SHKOLLA 9.VJEÇARE “PTOLEMEXHUVANI” FSHATI MËMËLISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat SHKOLLA 9VJEÇARE “PTOLEMEXHUVANI”+kopeshti FSHATI MËMËLISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti është një ndertese 2 kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLA 9 VJEÇARE “PTOLEMEXHUVANI” FSHATI MËMËLISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT sipas tabeles

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	1700
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	10
3	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	5
4	F.V.ulluk me shk vertikal llam zing 100mm	ml	15
5	H/izolim tarace me emulizion bitumi 1kk	m2	20
6	F.V.dyer te brendeshme druri	m2	10
7	Lyerje me boje vaji	m2	50
8	Lyerje me boje hidroplastike fasade	m2	500

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhblokuar dhe pastruar Ka nevoje per vendosje e 5dyerve druri riparime mermetime te taraces ,catise punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

**RELACION Nr.15.Kopeshti FSHATI CERVENAKE, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT,
BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Kopeshti FSHATI
CERVENAKE Te dhënat kopeshti fshati Cervenake NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT
BASHKIA POGRADEC.**

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti është një ndërtesë 1 kat.




**Punimet që do kryhen në Kopeshtin FSHATI CERVENAKE NJËSIA ADMINISTRATIVE
UDËNISHT sipas tabelës e mëposhteme**

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	300
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	2

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kanë nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhbllkuar dhe pastruar.

**RELACION Nr.16.Kopeshti FSHATI POLE, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT,
BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Kopeshti FSHATI
POLE Te dhënat kopeshti fshati POLE. NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT
BASHKIA POGRADEC.**

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti është një ndërtesë 1 kat.




Punimet që do kryhen në Kopeshtin FSHATI POLE NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT sipas tabelës e mëposhteme

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	200
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	1

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kanë nevojë për lysterje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar.

RELACION Nr.17. SHKOLLA 9 VJEÇARE “DËSHMORËT E POJSKËS” FSHATI UDËNISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat “SHKOLLA 9 VJEÇARE “DËSHMORËT E POJSKËS” FSHATI UDËNISHT , NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti është një ndërtesë 2 kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLA 9 VJEÇARE “DËSHMORËT E POJSKËS” FSHATI UDËNISHT NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	1000
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	4
3	F.V Dere d/alumini tek xham (2cope)	m2	12
4	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	70
5	F .V.ulluk me shk vertikal llam zing 100mm	ml	10
6	H/izolim tarace me emulizion bitumi 1kk	m2	50
7	F .V.ulluk me shk horozintal llam zing 33cm	ml	10
8	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	20
9	Lyerje me boje hidroplastike fasade	m2	490
10	Lyerje me boje vaji muri	m2	280
11	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	10
12	F.V Dere d/alumini tek xham (1cope.Porte)	m2	4

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit.Oxhaqet duhen zhblokuar dhe pastruar Ka nevojë për vendosjen lporte d/alumini ndërhyrje riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme .

RELACION Nr.18.Vendndodhja:fshati Lin Objekti që do të mirëmbahet është “SHKOLLA 9 VJEÇARE “MYREDIN BASHALLI” FSHATI LIN, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT .

BASHKIAPOGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti është një ndërtesë 2 kat.



Punimet që do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “MYREDIN BASHALLI” FSHATI LIN Njësia Administrative UdënishT sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1600
2	Lyerje me boje hidromat	m2	350
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	16
4	Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm	ml	10
5	F.V Dere d/alumini tek xham (2cope)	m2	4.8
6	Veshje me pllaka majolike shtrese	m2	30
7	Shtrese betoni C6/10	m3	1.5
8	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	15
9	F.V.dyer te brendeshme druri	m2	4
10	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	20
11	Lyerje me boje vaji muri	m2	80
12	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	8

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit.Oxhaqet duhen zhbllkuar dhe pastruar ,riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme .

RELACION Nr.19.Kopeshti BUQEZE” FSHATI BUQEZE, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është KOPESHT ne fshatin BUQEZE Te dhënat “KOPESHTI” FSHATI BUQEZE , NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT

BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti eshte nje ndertese 1 kat.



Punimet qe do kryhen ne” Kopeshti BUQEZE FSHATI BUQEZE NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetosje e bojatisje me gelqere	m2	200
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	1

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevojë per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.20.Kopeshti PISKUPAT” FSHATI PISKUPAT, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është KOPEST ne fshatin PISKUPAT Te dhënat “KOPESTI” FSHATI PISKUPAT , NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT

BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti eshte nje ndertese 1 kat.



Punimet qe do kryhen ne” Kopeshti PISKUPAT FSHATI PISKUPAT sipas tabelës

NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetosje e bojatisje me gelqere	m2	200
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	1

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit.Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme .

RELACION Nr.21. SHKOLLA 9 VJEÇARE “RAHMAN HAMOLLI” FSHATI DARDHAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA 9 VJEÇARE “RAHMAN HAMOLLI” FSHATI DARDHAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS “BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti është një ndertese 2kat.



Punimet që do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “RAHMAN HAMOLLI” FSHATI DARDHAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	1560
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	13
3	Veshje me pllaka majolike shtrese	m2	30
4	Veshje me pllaka majolike mure	m2	30
5	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	120
6	Ulluk shkarkimi vertikale me PVC φ120mm	ml	15
7	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC φ33cm	ml	15
8	Lyerje me boje vaji muri	m2	70

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaku duhet zhbllkuar dhe pastruar, riparime mermetime të catisë që ka tjegulla të thyera të cilat duhet të zvendesohen punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme.

RELACION Nr.22. SHKOLLE NICE Fshati NICE”, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLE NICE Fshati NICE, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS “BASHKIA POGRADEC.

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti është një ndërtesë 1kat.



Punimet që do kryhen ne SHKOLLE NICE Fshati NICE, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	100
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	1
3	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	15

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime te catise qe ka tjegulla te thyera te cilat duhet te zvendesohen punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'H' or similar character, located at the bottom of the page.

RELACION Nr.23.” SHKOLLA 9 VJEÇARE BEXHET MAXHARI FSHATI OSNAT, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA 9 VJEÇARE BEXHET MAXHARI FSHATI OSNAT, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS “BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti është një ndertese 2kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLA 9 VJEÇARE BEXHET MAXHARI FSHATI OSNAT, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS sipas tabelës


Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	200
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	3
3	H/izolim parapet tarace me emulzion bitumi 1kk	m2	100

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime te parapet I taraces punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.24. SHKOLLE FILLORE Fshati PRENISHT”, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLE FILLORE Fshati PRENISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS “BASHKIA POGRADEC.

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti është një ndertese 1kat.



Punimet që do kryhen ne SHKOLLE FILLORE Fshati PRENISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	100
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	1


Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaku duhet zhbllokuar dhe pastruar , punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme .



RELACION Nr.25." SHKOLLA MYREDIN SALLO FSHATI GRUNJAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA MYREDIN SALLO FSHATI GRUNJAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS "BASHKIA POGRADEC.

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti eshte nje ndertese 2kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA MYREDIN SALLO FSHATI GRUNJAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	600
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	7
3	F.V Dere d/alumini tek xham	m2	1.6
4	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	50

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lysterje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaku duhet zhbllokuar dhe pastruar, riparime mermetime të mureve të cilat duhet të zvendesohen punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme.

RELACION Nr.26.7 SHKOLLA 9 VJEÇARE “DEMOKRACIA” FSHATI STROPCKË, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA 9 VJEÇARE “DEMOKRACIA” FSHATI STROPCKË, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS “BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti është një ndertese 2kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLA 9 VJEÇARE “DEMOKRACIA” FSHATI STROPCKË, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	1040
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	10
3	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	12
4	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	40

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhblokuar dhe pastruar , riparime mermetime te catise dhe te mureve punimet që do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.27. SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHEME MAHMUTLLARI”, FSHATI RËMËNJ, NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHEME MAHMUTLLARI”, FSHATI RËMËNJ, NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI Objekti është një ndërtesë 2 kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHEME MAHMUTLLARI”, FSHATI RËMËNJ” sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1000
2	Lyerje me boje hidromat	m2	150
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	10
4	Veshje me pllaka majolike shtrese	m2	5
5	Veshje me pllaka majolike mure	m2	2
6	Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm	ml	6
7	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	5

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhblokuar dhe pastruar Ka nevoje per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme

RELACION Nr.28. SHKOLLA 9 VJEÇARE “KAJO KARAFILI”, FSHATI GËSHTENJAS,, NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat SHKOLLA 9 VJEÇARE “KAJO KARAFILI”, FSHATI GËSHTENJAS,, NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI Objekti është një ndërtesë 2 kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLA 9 VJEÇARE “KAJO KARAFILI”, FSHATI GËSHTENJAS,, BUCIMAAS” sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1690
2	Lyerje me boje hidromat	m2	1000
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	10
4	Veshje me pllaka majolike shtrese	m2	45
5	Ulluk shkarkimi vertikale me PVC φ120mm	ml	40
6	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC φ33cm	ml	60
7	F.V.dyer te brendeshme druri	m2	10

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kanë nevojë për lysterje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Këto nevojë për nderhyrje riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme.

RELACION Nr.29. KOPSHTI FSHATI GESHTENJAS NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat KOPSHTI FSHATI GESHTENJAS NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI Objekti është një ndërtesë 2 kat.




Punimet që do kryhen ne KOPSHTI FSHATI GESHTENJAS” BUCIMAAS” sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	530
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	3
3	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	20
4	Lyerje me boje hidroplastike fasade	m2	280
5	Shtrese parketi	m2	40

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Ka nevoje per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme

RELACION Nr.30. KOPSHTI FSHATI BACELLEK NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat KOPSHTI FSHATI BACELLEK NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI Objekti është një ndërtesë 1 kat.



Punimet që do kryhen ne KOPSHTI FSHATI BACELLEK ” BUCIMAS” sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Shtrese parketi	m2	40
2	Lyerje me boje hidromat	m2	220

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Ka nevojë për nderhyrje riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme

RELACION Nr.31. KOPSHTI FSHATI VËRDOVË NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat KOPSHTI FSHATI VËRDOVË NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI Objekti është një ndërtesë 2 kat.




Punimet që do kryhen ne KOPSHTI FSHATI VERDOVE ” BUCIMAS” sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	860
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	5
3	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	2
4	Ulluk shkarkimi vertika me PVC ϕ 120mm	ml	10
5	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	30
6	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	6
7	F.V Dere d/alumini tek xham (2cope)	m2	5.29

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Ka nevoje per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme

RELACION Nr.32. KOPESHTI "LULET E JETES" BUCIMAS NJESIA ADMINISTRATIVE BUCIMAS, BASHKIA POGRADEC Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat KOPESHTI "LULET E JETES" BUCIMAS NJESIA ADMINISTRATIVE BUCIMAS, BASHKIA POGRADEC

FOTO BALLORE OBJEKTI Objekti është një ndërtesë 2 kat.



Punimet që do kryhen në KOPESHTI "LULET E JETES" BUCIMAAS" sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	860
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	5
3	F.V.dere metalike	m2	4.2
4	Shtrese parketi	m2	24
5	Lyerje me boje hidroplastike fasade	m2	140

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. Ka nevojë për ndërhyrje riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme

RELACION Nr.33. SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHEFKI MUÇLLARI”, FSHATI VËRDOVË, NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHEFKI MUÇLLARI”, FSHATI VËRDOVË, NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI Objekti është një ndërtesë 2 kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHEFKI MUÇLLARI”, FSHATI VËRDOVË” BUCIMAAS” sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	2200
2	Lyerje me boje hidroplastike fasade	m2	280
3	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	20
4	Veshje me pllaka majolike mure	m2	20

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kanë nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhbllkuar dhe pastruar. Ka nevojë për ndërhyrje riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme.

RELACION Nr.34. SHKOLLA FILLORE”, FSHATI VËRDOVË, NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHEFKI MUÇLLARI”, FSHATI VËRDOVË, NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI Objekti është një ndertese 2 kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLA FILLORE” FSHATI VËRDOVË” BUCIMAAS” sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	600
2	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	20

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kanë nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhblokuar dhe pastruar. Ka nevojë për nderhyrje riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme

RELACION Nr.35. SHKOLLA 9 VJEÇARE “SAMI ZGJANI”, FSHATI GURRAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është **Te dhënat SHKOLLA 9 VJEÇARE “SAMI ZGJANI”, FSHATI GURRAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC.**

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti është një ndërtesë 2 kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLA 9 VJEÇARE “SAMI ZGJANI”, FSHATI GURRAS” BUCIMAAS” sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	1712
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	10
3	Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm	ml	20
4	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC ϕ 33cm	ml	40
5	Lyerje me boje hidroplastike fasade	m2	210
6	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	6

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mirë. kanë nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Ka nevojë për ndërhyrje riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme.

RELACION Nr.36. KOPSHTI "PRINCI I KALTËR" FSHATI GURAS NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat KOPSHTI "PRINCI I KALTËR" FSHATI GURRAS NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI Objekti është një ndërtesë 2 kat.



Punimet që do kryhen në KOPSHTI "PRINCI I KALTËR" FSHATI GURAS" BUCIMAAS" sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	651
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	4
3	Lyerje me boje hidroplastike fasade	m2	140
4	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	10
5	Shtrese parketi	m2	24

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar Ka nevoje per nderhyrje ne dysHEME me shtrese parketi riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme

RELACION Nr.37.” SHKOLLA FILLORE HONDISHT. FSHATI HONDISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA FILLORE HONDISHT FSHATI HONDISHT NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË, “BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti është një ndërtesë 2kat.



Punimet që do kryhen ne SHKOLLA FILLORE FSHATI HONDISHT NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,S sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	300
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	3

Gjendja aktuale.Gjendja teknike jo e mire perdoren vetem tre ambiente dhe koridori. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit.Oxhaqet duhen zhbllkuar dhe pastruar , punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme .

RELACION Nr.38.” SHKOLLA 9 VJEÇARE “ FSHATI DUNICË, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI DUNICË, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË, “BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti është një ndertese 1kat.



Punimet që do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “FSHATI DUNICË NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË, S sipas tabelës


1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1200
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	6
3	F.V.dere metalike	m2	8
4	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	15
5	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	20

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojte per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime te catise punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.39.” SHKOLLA fillore CEZMA E VOGEL FSHATI CEZMA E VOGEL, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA CEZMA E VOGEL FSHATI CEZMA E VOGEL, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË, “BASHKIA POGRADEC.

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti eshte nje ndertese 2kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA fillore CEZMA E VOGEL FSHATI CEZMA E VNJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,S sipas tabeles

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	400
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	6

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar , punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .



RELACION Nr.40." SHKOLLAE "SADIK KROI" FSHATI SELCE E SIPERME, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLAE "SADIK KROI" FSHATI SELCE E SIPERME, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË, "BASHKIA POGRADEC.

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti është një ndertese 1kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLAE "SADIK KROI" FSHATI SELCE E SIPER, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË, S sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	400
2	Lyerje me boje hidromat	m2	70
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	5
4	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	60

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar , punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.41.” SHKOLLA 9 VJEÇARE “CETA E MOKRES” FSHATI PLESHISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA 9 VJEÇARE “CETA E MOKRES” FSHATI PLESHISHT , NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË, “BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti eshte nje ndertese 1kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “CETA E MOKRES” FSHATI PLESHISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,S sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	500
2	Lyerje me boje hidroplastike	m2	50
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	4
4	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	5
5	Ulluk shkarkimi vertika me PVC φ120mm	ml	10
6	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	5
7	Lyerje me boje vaji muri	m2	8

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevojë per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime te catise punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.42.” SHKOLLAE MESME “3 DESHMORET” FSHATI TREBINJË, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLAE MESME “3 DESHMORET” FSHATI TREBINJË, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË, “BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti eshte nje ndertese 3kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLAE MESME “3 DESHMORET” FSHATI TREBINJË, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,S sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	580
2	Lyerje me boje hidroplastike	m2	1740
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	8
4	Ulluk shkarkimi vertika me PVC ϕ 120mm	ml	24
5	Rip .dere metalike+kangjellat	m2	2
6	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	10
7	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	6

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevojë per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime te dverve 3dyer d/alumini te zvendesohen punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.43.Kopeshti FSHATI NIZHAVEC, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat Kopeshti FSHATI NIZHAVEC, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti është nje ndertese 1 kat.



Punimet që do kryhen ne Kopeshti FSHATI NIZHAVEC, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	150

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.

RELACION Nr.44.Kopeshti FSHATI GRABOVICE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat Kopeshti FSHATI GRABOVICE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti është një ndërtesë 1 kat.



Punimet që do kryhen në Kopeshti FSHATI GRABOVICE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	100
2	Lyerje me boje hidromat	m2	150
3	F.V Dere d/alumini tek xham (1cope)	m2	1.6
4	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	20

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit, rip catie..

RELACION Nr.45. SHKOLLA 9 VJEÇARE"FERIT HYMETLLARI" FSHATI ALARUP, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat SHKOLLA 9 VJEÇARE" FERIT HYMETLLARI" FSHATI ALARUP, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE BASHKIA POGRADEC.

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti është një ndertese 2 kat.



Punimet që do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE" FERIT HYMETLLARI" FSHATI ALARUP, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1600
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	3
3	Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm	ml	10
4	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC ϕ 33cm	ml	10
5	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	10
6	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	10
7	H/izolim parapet tarace me emulzion bitumi 1kk	m2	10

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Ka nevojë për nderhyrje riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme .



RELACION Nr.46. SHKOLLA 9 VJEÇARE"REXHEP XHEMOLLARI" FSHATI BLACË, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat SHKOLLA 9 VJEÇARE"REXHEP XHEMOLLARI" FSHATI BLACË, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti është një ndërtesë 2 kat.



Punimet që do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE"REXHEP XHEMOLLARI" FSHATI BLACË, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	2000
2	Lyerje me boje hidromat	m2	560
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	8
4	Shtrese betoni C6/10	m3	1.5
5	Suva e zakonshme mur tulle	m2	30
6	Shtrese parketi	m2	15

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire Aktualisht klasat kane nevojë per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar Ka nevojë per nderhyrje riparime mermetime punimet që do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.47. SHKOLLA 9 VJEÇARE "HAMDI ALINJI" FSHATI LESHNICE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat SHKOLLA 9 VJEÇARE "HAMDI ALINJI" FSHATI LESHNICE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti është një ndërtesë 2 kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLA 9 VJEÇARE "HAMDI ALINJI" FSHATI LESHNICE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	600
2	Lyerje me boje hidromat	m2	1300
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	6
4	F.V Dere d/alumini tek xham (6cope)	m2	10.8
5	Veshje me pllaka majolike shtrese	m2	5
6	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	50
7	Ulluk shkarkimi vertikale me PVC φ120mm	ml	30
8	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC φ33cm	ml	30
9	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	40
10	H/izolim parapet tarace me emulizion bitumi 1kk	m2	20
11	Lyerje me boje hidroplastike	m2	600

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire Aktualisht klasat kanë nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Ka nevojë për ndërhyrje riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme .

RELACION Nr.48.Kopeshti XHAMIA FSHATI CERRAVE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Kopeshti XHAMIA FSHATI CERRAVE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE,

BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti është një ndërtesë 1 kat.



Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	400
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	3
3	Shtrese parketi	m2	20

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire Aktualisht klasat kanë nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Ka nevojë për ndërhyrje riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme.

RELACION Nr.49.Kopeshti LUMAS FSHATI LUMAS, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Kopeshti LUMAS FSHATI LUMAS, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE,

BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti eshte nje ndertese 1 kat.



Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	100

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire Aktualisht klasat kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.

A blue handwritten signature or stamp.

RELACION Nr.50. SHKOLLA 9 VJEÇARE "ISLAM IBI" FSHATI ÇERRAVE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat SHKOLLA 9 VJEÇARE "ISLAM IBI" FSHATI ÇERRAVE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti është një ndërtesë 2 kat.




Punimet që do kryhen në SHKOLLA 9 VJEÇARE "ISLAM IBI" FSHATI ÇERRAVE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1500
2	Lyerje me boje hidromat	m2	850
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	16
4	Veshje me pllaka majolike mure	m2	5
5	Ulluk shkarkimi vertika me PVC ϕ 120mm	ml	10
6	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC ϕ 33cm	ml	20
7	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	10
8	F.V.dere metalike	m2	3.61
9	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	20
10	Lyerje me boje vaji muri	m2	60
11	F.V.dyer te brendeshme druri (4cope)	m2	8
12	Lyerje me boje hidroplastike fasade	m2	250

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhbllkuar dhe pastruar. Ka nevojë për nderhyrje riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme.

RELACION Nr.51. SHKOLLA 9 VJEÇARE "NEIM MUÇELLI" FSHATI PRETUSHË, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat SHKOLLA 9 VJEÇARE " SHKOLLA 9 VJEÇARE "NEIM MUÇELLI" FSHATI PRETUSHË, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti është një ndërtesë 2 kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLA 9 VJEÇARE SHKOLLA 9 VJEÇARE "NEIM MUÇELLI" FSHATI PRETUSHË, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1700
2	Lyerje me boje hidromat	m2	1000
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	10
4	Shtrese betoni C6/10	m3	1.5
5	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	70
6	Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm	ml	50
7	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC ϕ 33cm	ml	50
8	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	30
9	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	20
10	Lyerje me boje hidroplastike fasade	m2	300
11	F.V Dere d/alumini tek xham (1cope,porta)	m2	5.5

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire Aktualisht klasat kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit.. Ka nevojë për ndërhyrje riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme

RELACION Nr.52. SHKOLLA E MESME "QEMAL BAZELLI " FSHATI ÇERRAVE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat SHKOLLA E MESME "QEMAL BAZELLI " FSHATI ÇERRAVE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC.FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti është nje ndertese 3 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA E MESME "QEMAL BAZELLI " FSHATI ÇERRAVE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE sipas tabelës


Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	2021.1
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	9
3	F.V Dere d/alumini tek xham (4cope)	m2	7.2
4	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	98.5
5	Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm	ml	28
6	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	49.8
7	F.V.dere metalike	m2	2
8	Shtrese pllake mermeri t=3cm TRAVERTINA	m2	10
9	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	20
10	Shtrese parketi	m2	40
11	F.V.dyer te brendeshme druri (4cope)	m2	10

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevojë per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar Ka nevojë per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.53. SHKOLLA E MESME S.DUBAKU FSHATI RADOKAL I SIPERM NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat “SHKOLLA E MESME S.DUBAKU FSHATI RADOKAL I SIPERM NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT BASHKIA POGRADEC.

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti është një ndërtesë 2kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLA E MESME S.DUBAKU FSHATI RADOKAL I SIPERM NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidroplastike	m2	2000
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	6
3	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	20
4	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC ϕ 33cm	ml	20
5	Shtrese pllake mermeri t=3cm TRAVERTINA	m2	2

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhblokuar dhe pastruar. Ka nevojë për nderhyrje riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme.



RELACION Nr.54. SHKOLLA CIKLI I ULET FSHATI RADOKAL I POSHTEM NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat “SHKOLLA CIKLI I ULET FSHATI RADOKAL I POSHTEM NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT BASHKIA POGRADEC.

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti është një ndertese 1kat.



Punimet që do kryhen ne SHKOLLA CIKLI I ULET FSHATI RADOKAL I POSHTEM NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	400
2	Lyerje me boje hidromat	m2	100
3	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	10

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Ka nevojë për nderhyrje riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme .

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

RELACION Nr.55. SHKOLLA FILLORE FSHATI HOMCAN NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat "SHKOLLA FILLORE FSHATI HOMCAN NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT . BASHKIA POGRADEC.

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti është nje ndertese 1kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA FILLORE FSHATI HOMCAN NJ. ADMIN PROPTISHT sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	200
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	1
3	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	10
4	F.V.dyer te brendeshme druri (1cope)	m2	2
5	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	30

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar Ka nevoje per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located at the bottom left of the page.

RELACION Nr.56. KOPESHTI FSHATI HOMEZH NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat “KOPESHTI FSHATI HOMEZH NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT . BASHKIA POGRADEC.

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti është nje ndertese 1kat.



Punimet qe do kryhen ne KOPESHTI FSHATI HOMEZH NJ. ADMIN PROPTISHT sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	150

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme .

RELACION Nr.57. SHKOLLA 9 VJEÇARE “SELIM GJONA” FSHATI PROPTISHT NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat “SHKOLLA 9 VJEÇARE “SELIM GJONA” FSHATI PROPTISHT NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT

Objekti është nje ndertese 2kat.



Punimet që do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “SELIM GJONA” FSHATI PROPTISHT NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	300
2	Lyerje me boje hidromat	m2	1000
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	7
4	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	20
5	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC ϕ 33cm	ml	25
6	F.V.dyer te brendeshme druri (1cope)	m2	4
7	Lyerje me boje vaji muri	m2	30
8	Lyerje me boje hidroplastike fasade	m2	900


Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , ndriin e dy dyerve d/alumin riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.

RELACION Nr.58. SHKOLLA 9 VJEÇARE “RIZABALLIU” FSHATI SLABINJË NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat “SHKOLLA 9 VJEÇARE “RIZABALLIU” FSHATI SLABINJË NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT BASHKIA POGRADEC.

FOTOGRAFI BALLORE E OBJEKTIT

Objekti është nje ndertese 2kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “RIZABALLIU” FSHATI SLABINJË NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1000
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	7
3	F.V Dere d/alumini tek xham	m2	4.8
4	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	10
5	F.V.dyer te brendeshme druri	m2	4
6	Lyerje me boje vaji muri	m2	150
7	Shtrese me pllaka gres	m2	20
8	Lyerje me boje hidroplastike fasade	m2	150

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .



RELACION Nr.59. SHKOLLAFSHATI KRICKOVE NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat "SHKOLLAFSHATI KRICKOVE NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT

Objekti është nje ndertese 1 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLAFSHATI KRICKOVE NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	20
2	Lyerje me boje hidromat	m2	60
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	1

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .



RELACION Nr.60. SHKOLLA FSHATI VËRRI NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat "SHKOLLA FSHATI VËRRI NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT

Objekti është një ndertese 1 kat.



Punimet që do kryhen ne SHKOLLA FSHATI VËRRI NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetosje e bojatisje me gelqere h=1.63 m	m2	60
2	Lyerje me boje hidromat	m2	330
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	4
4	F.V Dere d/alumini tek xham	m2	3.2

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaku duhet zhbllokuar dhe pastruar, riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme.

A blue ink signature, likely of the author or official responsible for the report.

RELACION Nr.61. SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI GOLIK NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat "SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI GOLIK NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT BASHKIA POGRADEC. FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti është një ndertese 2kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI GOLIK NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1500
2	Lyerje me boje hidromat	m2	300
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	4
4	Veshje me pllaka majolike shtrese	m2	10
5	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	10
6	F.V.Ulluk shkarkimi horizontal me PVC ϕ 33cm	ml	20
7	F.V.Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm	ml	20
8	Shtrese pllake mermeri t=3cm TRAVERTINA	m2	1
9	F.V.dyer te brendeshme druri	m2	2
10	Riparim.dere metalike+kangjella	m2	4
11	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	20

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime punimet që do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .



RELACION Nr.62. SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI SLATINË NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat "SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI SLATINË NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT

Objekti është një ndertese 2 kat.



Punimet që do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI SLATINË JËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	800
2	Lyerje me boje hidromat	m2	500
3	F.V Dere d/alumini tek xham	m2	3.6
4	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	20
5	F.V.Ulluk shkarkimi horizontal me PVCφ33cm	ml	10
6	F.V.Ulluk shkarkimi vertikale me PVC φ120mm	ml	10

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaku duhet zhbllokuar dhe pastruar, ndriin e kater dverve d/alumin riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme.

RELACION Nr.63. SHKOLLA FSHATI ZALL TORRË,NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat “SHKOLLA FSHATI ZALL TORRË,NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT BASHKIA POGRADEC. FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti është një ndertese 1kat.



Punimet që do kryhen ne SHKOLLA FSHATI ZALL TORRË,NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	200
2	Lyerje me boje hidromat	m2	50
3	Shtrese betoni C6/10	m3	0.5
4	F.V Dere d/alumini tek xham	m2	1.8
5	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	2
6	Suva e zakoneshme mur tulle	m2	5

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme .

RELACION Nr.64. SHKOLLA E MESME FSHATI VELÇAN, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Te dhënat SHKOLLA E MESME FSHATI VELÇAN, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN “BASHKIA POGRADEC. FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti është një ndërtesë 2kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLA E MESME FSHATI VELÇAN, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1400
2	Lyerje me boje hidromat	m2	600
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	7
4	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	20
5	F.V.Ulluk shkarkimi horizontal me PVCφ33cm	ml	10
6	F.V.Ulluk shkarkimi vertika me PVC φ120mm	ml	20
7	Riparim.dere metalike+kangjella	m2	10
8	Lyerje me boje vaji muri	m2	120
9	Lyerje me boje vaji sip metalke	m2	10
10	Shtrese me pllaka gres	m2	30

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaku duhen zhblokuar dhe pastruar , riparime mermetime te catise per arsye se ka tjegulla te thyera ne disa vende kemi batim te trareve punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.65. SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHYQYRI DERVISHI” FSHATI BISHNICË, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHYQYRI DERVISHI” FSHATI BISHNICË, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN “BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti është një ndertese 1kat.



Punimet që do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHYQYRI DERVISHI” FSHATI BISHNICË, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	800
2	Lyerje me boje hidromat	m2	50
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	5
4	Lyerje me boje vaji muri	m2	5

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime punimet që do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.66.KOPESHTI LOSNIK" FSHATI LOSNIK, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është KOPESHTI LOSNIK" FSHATI LOSNIK, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN "BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti është një ndërtesë 1kat.



Punimet që do kryhen në KOPESHTI LOSNIK" FSHATI LOSNIK, NJËSIA ADMIN VELÇAN sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Lyerje me boje hidromat	m2	100
2	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	1

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar ,

RELACION Nr.67. SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI BUZAISHTË, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI BUZAISHTË”, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN “BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti është një ndertese 1kat.



Punimet që do kryhen në SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI BUZAISHTË, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	400
2	Lyerje me boje hidromat	m2	20
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	2
4	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	10
5	F.V.Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm	ml	20
6	F.V.Ulluk shkarkimi horizontal me PVC ϕ 33cm	ml	20


Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.68. SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI LAKTESH, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN BASHKIA POGRADEC. Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA

9 VJEÇARE FSHATI LAKTESH", NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN "BASHKIA
POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti eshte nje ndertese 1kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI LAKTESH, NJ. ADMIN. VELÇAN sipas tabelës

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	793
2	Lyerje me boje hidromat	m2	100
3	Pastrim oxhaku + mbeturna	cope	6
4	Riparim catie zvendesim tjegullash	m2	10
5	F.V.Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm	ml	15
6	F.V.Ulluk shkarkimi horizontal me PVC ϕ 33cm	ml	15
7	Dritare d/alumin dyfish xham	m2	6.75
8	F.V.dyer te brendeshme druri (1cope,porte)	m2	4

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaku duhet zhbllokuar dhe pastruar, riparime mermetime punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme.

Arben Bala
ERION QAFKO

Dimitri Gokicq