

## RELACION

### **“Permiresimi I banesave ekzistuese per komunitete te varfera dhe te pafavorizuar”**

Bashkia e Dropullit eshte nje nga bashkite e krijuara nga ndarja e re territoriale ne vitin 2015. Ajo shtrihet nga jugu I qytetit te Gjirokastrës deri ne kufirin Shqiptaro-Grek,pergjate lumit te Drinos. Kjo bashki perbehet nga tre njesi administrative, Dropulli I Poshtem , Dropulli i Siperm dhe Pogoni me nje popullsi 22500 banore dhe siperfaqe 448.25 km<sup>2</sup>.

Per te mbeshtetur komunitetet ne nevoje Bashkia Dropull ka aplikuar per fonde me qellim permiresimin e kushteve te jeteses ne disa familje si ne poshte:

#### **Objekti: Rikonstruksion i objektit te z.Dhimitraq Curro ZK. 2007 Nr. Pasurise 28/42**

Nga verifikimi I gjendjes ne vend me dt 06.01.2023 ne objektin e z. Dhimitraq Curro u konstatuan demtime ne cati dhe ne ambientet e brendshme te banjes dhe kuzhines. Do krijohet nje banje e re jashte shtepise dhe do mbulohet me panel sanduic. Do ndertohen murret prej tulle te banjes dhe do suvatohen nga jashte me grafiato. Banja do shtrohet dhe vishet me pllaka porcelain. Gjithashtu do vendosen dyer dhe dritare te reja alumini. Pas suvatimeve do behet lysterje komplet e objektit me boje hidroplastike. Do behen instalimet elektrike pasi te vjetrat jane amortizuar si dhe pajisjet hidrosanitare. Bashkangjitur preventive I detajuar I punimeve dhe pajisjeve qe do vendosen si dhe fotografite.

#### **Objekti: Rikonstruksion i objektit te z.Mihal Lici ZK. 2007 Nr. Pasurise 29/45**

Nga verifikimi I gjendjes ne vend me dt 06.01.2023 ne objektin e z. Mihal Lici u konstatuan demtime ne murret e brendshme pasi ne object nuk eshte nderhyre per 40 vjet. Do behen suvatime te reja dhe lysterja me boje hidroplastike nga brenda. Instalimet elektrike duhen bere te reja pasi shkakton demtime ne pajisje. Personi eshte invalid I pjesshem prandaj nevojitet ndertimi I nje rampe ne hyrje te shtepise dhe per te shkuar ne tualet. Pajisjet hidrosanitare te tualetit do vendosen te reja.

#### **Objekti: Rikonstruksion i objektit te znj.Eli K. Bota ZK. 1234 Nr. Pasurise 8/13**

Nga verifikimi I gjendjes ne vend me dt 19.01.2023 ne objektin e znj. Eli K. Bota u konstatuan demtime ne murret e brendshme si dhe dysHEMEJA eshte e patrajtuar me shtresat perkatese. Per kete arsye menduam te nderhyet per suvatimet e brendshme dhe te jashtme te cilat do behen te reja. Gjithashtu do

lyhet ambientet me boje hidroplastike si dhe dyshemeja do shtrohet me pllaka porcelani. Brenda shtepise do zevendesohen dyer dhe dritare d/a sipas preventivit. Do behet nje banje e re, do hidhet nje brez betony mbi murret e reja prej tulle dhe do vendosen pajisjet hidrosanitare dhe elektrike.

**Objekti: Rikonstruksion i objektit te z. Vangjel Kristo ZK. 1234 Nr. Pasurise 7/6**

Nga verifikimi i gjendjes ne vend me dt 19.01.2023 ne objektin e z. Vangjel Kristo u konstatuan demtime ne murret e brendshme dhe presence lageshtire. Per kete arsye do behen suvatime te reja jashte dhe brenda, lysterje si dhe do ndertohet nje tualet i ri 1.7x2.7 m I cili do mbeshtetet mbi kollonat e reja sipas preventivit. Gjithashtu do blihen pajisjet hidrosanitare te reja. Mbulimi do behet me panel sanduic dhe do shtrohet dyshemeja me pllaka porcelani. Brenda shtepise do zevendesohen dyer dhe dritare d/a sipas preventivit.

**Objekti: Rikonstruksion i objektit te z. Thoma Argjiri ZK. 1640 Nr. Pasurise 314/64**

Nga verifikimi i gjendjes ne vend me dt 19.01.2023 ne objektin e z. Thoma Argjiri u konstatuan se objekti nuk ka perfunduar plotesisht per mungese fondesh. Ai ka ndertuar strukturen mbajttese te objektit por mungojne ndarjet e brendshme dhe kushtet optimale te banimit. Per kete arsye do ndertohen murret ndaret te reja te banjes dhe 2 dhomave sipas projektit. Do behen suvatimet dhe lysterjet e reja dhe do vendoset dyshemeja me pllaka porcelani. Do vendosen dyer dhe dritare d/a te reja sipas preventivit. Do vendosen pajisjet elektrike dhe hidrosanitare te reja dhe ndertohet nje grope septike.

**Objekti: Rikonstruksion i objektit te z. Panajot Dhamo ZK. 3487 Nr. Pasurise 985/15**

Nga verifikimi i gjendjes ne vend me dt 24.11.2022 ne objektin e z. Panajot Dhamo u konstatuan se objekti eshte demtuar plotesisht eshte rrezuar catia dhe jane demtuar murret rrethues si pasoje e lageshtires dhe zhvillimit te bimesise. Ne keto kushte zoteria figuron I pastrehe. Ai ka disa vite qe banon me qerra tek komshiu I cili I ka liruar nje dhome. Kemi menduar qe te nderhyet ne vendosjen e catise se re dhe dhe disa punime elektrike dhe hidraulike sipas preventivit.

**Objekti: Rikonstrukcion i objektit te z. Kristaq Protopapa ZK. 3487 Nr. Pasurise 978/6**

Nga verifikimi i gjendjes ne vend me dt 23.01.2023 ne objektin e z. Kristaq Protopapa u konstatuan se objekti ka prezence lageshtire e cila ka demtuar suvatimet e brendshme ne disa ambiente. Do behet lysterja e ambienteve te brendshme dhe disa sistemime te jashtme per ti lehtesuar levizjen para portes kryesore ne shkalle, si dhe nje strehe metalike per te mbuluar porten. Banja do pajiset me pajisje te reja hidrosanitare. Ne ambientet e kuzhines do vendoset nje lavaman dhe do zevendesohen disa dyer te brendshme d/a.

Punoi : Ing. A. TUSHA

Ark. Enea LICI