



PËRMBAJTJA

SEKSION I HYRJE

SEKSION II GJENDJA AKTUALE E OBJEKTIT

- ❖ **Vendndodhja**
- ❖ **Problematikat e infrastrukturës ekzistuese**

SEKSION III REALIZIMI I PROJEKTIT

- ❖ **Objektivat**

I. GJENDJA AKTUALE E OBJEKTIT

❖ Vendndodhja

Objekti ndodhet ne bulevardin Bujar Bishanaku



Problematikat e infrastrukturës ekzistuese

Godina është një ndërtesë e vjetër, para viteve 90, me mure tulle , dhe më tualete te amortizuara

Godina paraqet probleme me terracen e cila do rikonstruktohet plotesisht perfshi dhe tualete e katit perdhe dhe atij te pare, perfshi ketu edhe dushet.

Pastaj do vazhdohet me rikualifikimin e disa ambjenteve te reja, si dhe me shtrimin e parketit te ri tek salla e aktiviteteve. Po ashtu do behet lysterja e plote brenda dhe jashte



Gjendja e tualeteve



Ambjentet ekzistuese qe do rinovohen



Korridoret



Lageshtire nga problemet me hidroizolimin

Siç dhe është evidentet nga materiali fotografik nevojë për ndërhyrje është po aq urgjente sa e domosdoshme për të ndaluar amrtizimin e godines dhe ruajtjen e shëndetit të fëmijëve

Pergatiti:

Ing. Viktor Sheldija