

PREVENTIV

FAMILJA: ALEKS POSTOLINCI, PUSTEC

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	130.0		
2	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	35.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME BOJATISJE				
3	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar	m2	165.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
4	2.383/2	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e II-te.	m2	11.0		
5	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	4.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

PREVENTIV

FAMILJA: AURORA VURMO, KALLAMAS

N R	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	110.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	10.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
3	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	110.0		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	48.0		
5	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	28.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
6	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	70.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME BOJATISJE				
7	2.404	Boje hidroplastike	m2	70.0		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

PREVENTIV

FAMILJA: BOSILKO VANGJELOFSKI, PUSTEC

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	100.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	10.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
3	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	145.0		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	54.0		
5	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	22.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	40.0		
2	2.310/2	Prishja e suvase se brendshme	m2	40.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	5.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
4	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	40.0		
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	24.0		
6	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	40.0		
7	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	16.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	26.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DYER DRITARE				
9	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	2.0		
10	2.383/2	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e II-te.	m2	2.0		
11	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	5.0		

12	2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	5.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BOJATISJE				
13	2.404	Boje hidroplastike	m2	120.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

PREVENTIV

FAMILJA: JORGJI TRAJANOF, PUSTEC

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	125.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	10.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
3	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	125.0		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	50.0		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	30.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME DYER DRITARE				
6	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	5.0		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi: Bashkia Pustec
Familja Kostaq Cazo

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	135.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	10.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
3	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	135.0		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	52.0		
5	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	16.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
6	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	78.0		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi: Bashkia Pustec
Familja Natasha Gjorgji

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	125.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	10.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
3	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	125.0		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	45.0		
5	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	30.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
6	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	65.0		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

PREVENTIV

FAMILJA NIKO TRAJCE, KALLAMAS

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	65.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	42.0		
3	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	22.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
4	2.383/2	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e II-te.	m2	7.0		
5	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	6.0		
		Shuma 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
6	1.123/p	Shpatulla dritare granili	m2	10.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME BOJATISJE				
7	2.404	Boje hidroplastike	m2	280.0		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

PREVENTIV

FAMILJA NIKOLLA NIKOLLA, GORIC E MADHE

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	160.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	10.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
3	2.256/a	Mbulim çatie me tjegulla betonike	m2	160.0		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	55.0		
5	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	32.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME DYER DRITARE				
6	2.383/2	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e II-te.	m2	7.0		
7	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	4.0		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

PREVENTIV

FAMILJA; TRAJAN VURMO, KALLAMAS

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	65.0		
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	120.0		
		Shuma 1:				
		2. PRISHJE				
3	2.310/2	Prishja e suvase se brendshme	m2	65.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DHEU				
4	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	5.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	44.0		
6	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	20.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DYER DRITARE				
7	2.383/2	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e II-te.	m2	6.0		
8	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	5.0		
9	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	5.0		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						

Fondi Rezervë (3.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)	
TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

PREVENTIV

FAMILJA: VITERA ARGJIRI, ZAROSHKE

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	90.0		
2	2.310/2	Prishja e suvase se brendshme	m2	65.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	10.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
4	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	90.0		
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	42.0		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	18.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
7	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	65.0		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	112.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	10.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
3	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	112.0		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	43.0		
5	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	24.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
6	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	65.0		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						