

SPECIFIKIME TEKNIKE TE PROJEKTIT

KINEMA MULTIFUNKSIONALE/TRY GJIROKASTRA

Bashkia Gjirokaster

Shtator 2022

HARTOI: Ark: J. MUHO

Ing: A. PESHA

Ark: N. SEJDO

SPECIFIKIME TEKNIKE
KINEMA MULTIFUNKSIONALE

Paraqitje

Ky specifikim teknik eshte hartuar enkas per projektin “KINEMA MULTIFUNKSIONALE ”. **GJIROKASTER**”.

Zerat e rradhitur ne kete specifikim, perkojne me zerat e preventivuar, mbeshtetur ne projektin e hartuar, ne “**Manualet teknike te çmimeve te ndertimit dhe analizat tekniqe te tyre**”, te miratuar nga K.M. i Republikes se Shqiperise, me vendim te korrikut 2015 dhe ne analizat e hartuara per zerat per te cilet manuali nuk ka vleresim.

Permbajtja

Kerkesa te per gjithshme.

1. Pune ekzistuese
2. Zbritja dhe ngarkimi i materialeve ne lartesi.
3. Kontrolli i pluhurave.
4. Punime te paparashikuara.
5. Pastrimi perfundimtar i kantierit.
6. Pune e kryer jo-mire.
7. Skelerite.

SEKSION 1 Punime prishje

- 1.1 Hegja e dyerve
- 1.2 Prishja e veshjeve me pllaka dhe shtresa
- 1.3 Prishja e suvase ekzistuese.
- 1.4 Transport materiale ndertimi.

SEKSION 2 Punime ndertimi

- 2.1 Hidroizolim me nje shtrese mapei e dyshemese.
- 2.2 Suvatim i brendshem
- 2.3 Dysheme dhe mure veshje me pllaka
- 2.4 Lyerja me boje hidromat ne punime rehabilitimi e te reja
- 2.5 Dyert te brendshme
- 2.6 Ambientet Sanitare
- 2.7 Lavamanet
- 2.8 Furnizimi me uje (tubat dhe rakorderite)
- 2.9 Pilete dyshemeje
- 2.10 Tubat e shkarkimit

SEKSION 3 Punime elektrike

- 3.1 Specifikime elektrike te veçanta
- 3.2 Llampat fluoreshente
- 3.3 Çelesat e ndriçimit
- 3.4 Prizat
- 3.5 Kutite e çelesave automate
- 3.6 Siguresat (automatet)

SEKSION 4 Punime H/Izolimi

- 4.1 Prishja e shtreses hidroizoluesete tarraces
- 4.2 Hidroizolimi i Tarraces

SEKSION 5 Restaurimi i Fasadave

Kerkesa te pergjithshme.

1. Pune ekzistuese.

Perpara fillimit te punimeve Kontraktuesi duhet te inspekoje dhe verifikoje te gjitha njesite ekzistuese te cilat do te mbahen ose riperdoren. Te gjitha materialet ekzistuese qe mbeten prone e Investitorit do te mbrohen duke perdorur mbulesa te perkohshme. Nuk duhet te mbingarkohen dhe te rezikohen elementet strukturore te godines. Duhet te kihet kujdes gjate zhvillimit te punimeve brenda salles te filmit. Te miren masa per mbrojtjen e paisjeve te salles dhe mureve akustike ekzistues levizshmeria e puntorise brenda kantierit te jete e kujdeshme.

2. Zbritja dhe ngarkimi i materialeve ne lartesi.

Kur materialet ose mbeturinat zbriten nga lartesite, duhet te kihet kujdes per te parandaluar renien ne menyre te tille qe te mos krijojne rrezik per demtimin e personelit dhe te elementeve ekzistues te godines ne te cilat nuk kryhen nderhyrje.

Transporti i materialeve te punes nga Kontraktori brenda kantierit duhet te jete i siguruar ne menyre qe mos shkatoje demtime ose derdhje gjate zhvendosjes ne vendin e punes. Te gjitha materialet qe sillen nga Kontraktori duhet te stivohen dhe te magazinohen ne menyre te pershtatshme per ti mbrojtur nga demtimet, thyerjet rreshkitjet etj.

3. Kontrolli i pluhurave.

Te meren masa per te kontrolluar perhapjen e pluhurit dhe krijimin e nje zone te papershtatshme perreth. Gjate prishjes se siperfaqeve te suvase duhet te vendosen perde pluhuri per te mbrojtur ato zona ende ne funksion te objektit. Te lagen me uje siperfaqet qe germohen per te parandaluar perhapjen e pluhurit.

4. Punime te paparashikuara.

Sipermaresi duhet ti paraqese Investitor/Supervizor per aprosim volume e plota te punimeve te paparashikuara qe kerkon te kryej. Te gjitha llogaritjet, viztimet per keto pune do te konsultohen/miratohen me Supervizorin perpara se te fillojne.

5. Pastrimi perfundimtar i kantierit.

Ne perfundim te punimeve kontraktori duhet te pastroje dhe te heqe nga sheshi te gjitha impiantet dhe inertet ndertimore, materialet qe kane teperuar, mbeturinat, skelerite dhe ndertimet e perkohshme te cdo lloji dhe te lere shehsin e lire dhe veprat te pastra dhe ne kushte te pranueshme.

6. Pune e kryer jo-mire.

Cdo pune qe nuk perputhet me specifikimet e punes nuk do te meret parasysh. Sipermaresi do te korrigoj te gjitha defektet me shpenzimet e tij. Ne rast se Kontraktori gjate punimeve te rikonstrukzionit gjykon te adaptuje punime ne funksion te ketij procesi cdo ndryshim do te behet me miratimin e Supervizor/Investitor.

7. Skelerite

Cdo skeleri e kerkuar duhet skicuar ne pershtatje me KTZ dhe STASH. Nje skelator kompetent dhe me eksperience, duhet te marre persiper ngritjen e skelerive qe duhet te çdo tipi. Kontraktori duhet te siguroje, qe te gjitha rregullimet e nevojshme, qe i jane kerkuar skelatorit te sigurojne stabilitetin gjate kryerjes se punes. Kujdes duhet treguar qe ngarkesa e coperave te mbledhura mbi nje skeleri, te mos kaloje ngarkesen per te cilin ato jane projektuar. Duhen marre te gjitha masat e nevojshme qe te parandalohet renia e materialeve nga platforma e skeles. Skelerite duhen te jene gjate kohes se perdorimit te pershtatshme per qellimin per te cilin do perdoren dhe duhet te jene konform te gjitha kushteve teknike.

1. Punime prishje

Metoda e prishjes

Puna per prishje do te filloje vetem pasi te jene stakuar energjia elektrike dhe rrjete te tjera te instalimeve ekzistuese te objektit.

Metodat e prishjes se pjeshme, duhet te jene te tilla qe pjesa e struktures qe ka mbetur te siguroje qendrueshmerine e ndertes qe mbeten.

Siguria ne pune

Kontraktori duhet te sigurohet se vendi dhe pajisjet jane :

- Te nje tipi dhe standarti te pershtatshem duke iu referuar vendit dhe llojit te punes qe do te kryhet
- Te siguruar nga nje teknik kompetent dhe me ekperience
- Te ruajtura ne kushte te mira pune gjate perdorimit

Gjate punes prishese te gjithe punetoret duhet te vishen me veshje te pershtatshme mbrojtese ose mjete mbrojtese si: helmeta, syze, mbrojtese, mbrojtese veshesh, dhe bombola frymemarrjeje.

1.1 Hegja e dyerve.

Hegje dyersh dhe dritaresh, duke perfshire kasen, telajot, etj. Hegja e tyre nga vendi do te behet manualisht, duke çmontuar menteshat qe i mbajne diatert/dyert te lidhura ne murature. Do behet cmontimi duke ruajtur pa demtuar pjesen e paturave te muratures.

Sistemimin e materialit qe ekziston brenda ambientit te kantierit dhe grumbullimin ne nje vend te caktuar ne kantier per riperdorim.

SPECIFIKIME TEKNIKE

KINEMA MULTIFUNKSIONALE

Çmontimi i nje dritare/dere eshte perllogaritur te realizohet ne nje kohe jo me te gjate se 1 ore.

1.2 Prishja e veshjeve me pllaka dhe shtresa

Hapesira e tualeteve eshte veshur me pllaka. Kjo veshje do te hiqet duke u kujdesur qe goditjet te mos shkojne deri ne siperfaqen e muratures per te mos e demtuar materialin e tulles.

Nje pjesa e muratures ne tualet eshte e veshur me pllaka qe arrijne lartesi nga 230 cm nga dyshemeja. Kjo veshje do te hiqet duke perdorur dalte e çekiç dhe duke u kujdesur qe goditjet te mos shkojne deri ne siperfaqen e muratures per te mos e demtuar materialin e tulles.

Per pllakat e sheshit/murit prishja perfshin prishjen e llaçit qe ndodhet poshte, pastrim, larje, duke perfshire largimin e materialeve jashte ambientit te kantierit, si dhe çdo detyrim tjeter.

Eshte perllogaritur qe nje m² siperfaqe e veshur me pllake betoni/mermeri te zhvishet nga nje punetor per jo me shume se 1 ore.

1.3 Prishja e suvase ekzistuese.

Prishja e suvase ne siperfaqet e mureve do te behet deri ne daljen e siperfaqes se muutures. Gjate germimit do te punohet ne menyre te tille qe struktura e murit te mos demtohet nga goditjet. Ne punimet e rikonstruksionit, do te goditet me cukitje e gjithe siperfaqja e suvase, per pjeset te cilat dalin te demtuara kane lageshti apo shtresat e poshtme te suvase jane shkeputur nga siperfaqja e murit do te prishen plotesisht.

1.4 Transport materiale ndertimi.

Pervec sa eshte pershkruar me siper, i gjithe materiali i mbetur (mbeturinat) do te hidhen nga Sipermarresi ne zona te siguruara prej tij dhe te miratuara nga Supervizori i objektit. Çdo material i planifikuar per te mbetur prone e ndermarresit ose do te grumbullohet ne grumbuj te paster ose do te ngrakohet dhe do te transportohet tek zonat e planifikuara per rujtje.

2.Punime ndertimi

2.1 Hidroizolim me nje shtrese mapei e dyshemese.

Ky process do te aplikohet ne dyshemene e tualeteve per te mos lejuar depertimin e lageshtise ne ambientet e tjera dhe ne mure vertikale ne lartesine 30 cm.Shtresa e hidroizolimit do te aplikohet pas shtreses niveluese.

2.2 Suvatim i brendshem

Sprucim i mureve dhe tavaneve me llaç cimentoje te lenget, per permiresimin e ngjitjes se suvase dhe riforcimin e siperfaqeve te muratures, duke perfshire skelat e sherbimit dhe çdo detyrim tjeter per ta perfunduar plotesisht sprucimin. Suvatim i realizuar nga nje shtrese me trashesi 2 cm llaçi bastard m-25 me permbajtje per m²: rere e lare 0,005 m³; llaç gelqereje m-1: 2, 0.03 m³; cimento 400, 6.6 kg; uje, i aplikuar me paravendosje te drejtuesve ne mure (shirtit me llaç me trashesi 15 cm çdo 1 deri ne 1,5 m), dhe e lemuar me mistri e berdaf, duke perfshire skelat e sherbimit si dhe çdo detyrim tjeter per ta perfunduar plotesisht suvatimin.

2.3 Dysheme dhe mure veshje me me pllaka

Veshja e dyshemese

Pllakat duhen zgjedhur per secilin ambient, duke marre parasysh nevojat dhe kriteret, qe ato duhet t'i perm bushin.

Per shkolla, kopshte dhe qendra sociale duhet qe pllakat te jene te Klases V , me siperfaqe te ashper, ne menyre qe te sigurojne nje ecje te sigurte pa rreshqitje.

Ne ambientet me lageshtire (WC, banjo e dushe) duhet te vendosen pllaka te klases I, qe e kane koeficientin e marrjes se ujit < 3 %.

Bordurat vertikale sipas llojit te shtrimit te dyshemese jane me ngjyre te erret ose me te njeften si pllaka qe eshte shtruar dyshemeja, me lartesi 10 cm dhe trashesi 1.5 cm.

Bordurat kane gjatesi sa pllaka dhe do te vendosen ne aksin e bashkimit ted y pllakave.

Veshja e mureve

Eshte parashikuar ne projekt/preventiv qe muret e tualeteve ne nje lartesi deri 2.3 m dhe deri ne tavan per hapesirat e tjera te vishen me pllaka , gjithashtu do te hidioizolohen per te evituar probleme te formimit te lageshtise dhe mykut.

Veshja e mureve me pllaka sipas materialeve ndertimore te murit dhe siperfaqes se tij metodat e veshjes se murit mund te ndahen po ashtu dy klasa

- Ngjitia e pllakave me llaç (per siperfaqe jo te drejta)
- Ngjitia e pllakave me kolle (per siperfaqe te drejta)


Persa i takon ngjitjes te pllakave te tipeve te ndryshme me llaç, duhet qe punimet t'u permbahen ketyre kushteve.

Baza ne te cilen ngjiten pllakat e tipeve te ndryshme, duhet te jete e paster nga pluhuri dhe te jete e qendrueshme.

Perberja e llaçit eshte e njejtë siç eshte e pershkruar me lart. Trashesia e llaçit duhet te jete jo me pak se 15 mm.

Po ashtu, llaçi duhet t'i plotesoje kriteret e ruajtjes se ngrohjes dhe te rezistences kunder zerit. Ngjitia e pllakave me kolle, behet kur siperfaqja e bazes mbajtese eshte e drejte. Kolla vendoset sipas nevojes me nje trashesi prej 3 mm deri ne 15 mm. Te gjitha kriteret e lartpermendura, te **cilat duhet t'i plotesoje** llaçi, vlejne edhe per kollen. Mbas te thahet llaçi ose kolla, duhet qe fugat e planifikuara, te mbushen me nje material te posaçem (bojak). Fugat neper qoshe dhe lidhje te mureve duhet te mbushen me ndonje mase elastike (si psh silikon).

Per secilen siperfaqe 30 m² te veshur me pllaka te ndryshme, eshte e nevojshme vendosja e fugave levizese.



2.4 Lyerja me boje hidromat ne punime rehabilitimi e te reja

Ne rehabilitim procesi i lyerjes se siperfaqeve te mureve dhe tavaneve kalon neper tre faza si me poshte:

1-Pregatitja e siperfaqes qe do te lyhet

Para lyerjes duhet te behet kruajtja e ashper e bojes me makineri (fleks) se meparshme nga siperfaqja e lyer, mbushja e gropave te vogla apo demitimeve te siperfaqes se murit me ane te stukimit me material sintetik dhe berja gati per paralyerje. Perpara fillimit te procesit te lyerjes duhet te behet mbrojtja e siperfaqeve qe nuk do te lyhen (dyer, dritare, etj.) me ane te vendosje se letrave mbrojtese.

2-Paralyerja e siperfaqes se pastruar.

Ne fillim te procesit te lyerjes, behet paralyerja e siperfaqeve te pastruara mire me gelqeren te holluar (Astari). Per paralyerjen behet perzierja e 1 kg gelqere me nje liter uje. Me perzierjen e pergatitur behet paralyerja e siperfaqes vetem me nje dore.

Norma e perdorimit eshte 1 liter gelqere e holluar duhet te perdoret per 2 m² siperfaqe.

3-Lyerja me boje hidromat e siperfaqes

Ne fillim behet pergatitja e perzierjes se bojes hidromat te lenget e cila eshte e paketuar ne kuti 5 – 15 litershe. Lengu i bojes hollohet me uje ne masen 20-30 %. Kesaj perzierje i hidhet pigmenti deri sa te merret ngjyra e deshiruar dhe e aprovuar nga Supervizori i punimeve dhe pastaj behet lyerja e siperfaqes. Lyerja behet me dy duar.

Norma e perdorimit eshte 1 liter boje hidromat i holluar duhet te perdoret per 2.7 – 3 m² siperfaqe. Kjo norme varet nga ashpersia e siperfaqes dhe lloji i bojes se meparshme.

2.5 Dyert te brendshme


Pasi u vleresua gjendja ekzistuese u pa e arsyeshme zevendesimi i te gjithe dyerve ekzistuese ne hollin ne hyrje dhe ne katin e pare pasi dyert ishin te amortizuara.

Keshtu qe dyert jane propozuar dyer prej druri me mentesha te forta dhe materialet qe do te perdoren te jene te cilesise se larte. Dyert do te kene te njejtin punim dhe elemente si dyert

ekzistuese. Siperfaqja qe do te behet me xham do te mbrohet me elemente hekuri. Mund te perdoren elementet prej hekuri te dyerve ekzistuese.

Vendosja e dyerve dhe plani i hapjes eshte realizuar i tille qe te plotesoje kushtet e daljes se shpejt ne raste emergjencash, sipas standarteve te vendosura nga MASH.

Do vendosen dyert e reja duke iu pershtatur dimensioneve te hapesirave te dyerve ekzistuese. Dimensionet do te merren nga matjet ne vend. Fiksimi i kasese se deres me paturen e murut do te behet me ane te vidave me upe.



2.6 Ambientet Sanitare

Ne bashkepunim me stafin sipas kerkeses se tyre, kemi parashikuar ambiente sanitare qe te jene sa me te pershtatshme. Nyjet sanitare jene te vecanta dhe lavamanet te jene te mjaftueshem.

Per te siguruar uje te vazhdueshem dhe te ngrohte ne lavamane, eshte parashikuar instalimi i boliereve si dhe realizimi i rrjetit te nevojshem hidraulik. Banjo dhe parabanjo te jene te ajrosura, te ndriçuara dhe te ventiliuara.

WC do jene te tipit alla frenga te cilat do te fiksohen ne dysheme ose ne mur me fasheta tunxhi, vida dhe tapa me fileto pa ndeprere veshjen me plakata te murit. Para fiksimit te tyre duhet te behet bashkimi me tubat e shkarkimit te ujrate. WC mund te jetë me dalje nga poshte trupit te saj ose me dalje anesore ne pjesen e pasme te WC. Ne WC me dalje anesore tubi i daljes duhet te jetë ne lartesine 19 cm nga dyshemeja.

WC-ja duhet te siguroje percjellshmeri te larte te ujrate, rezistence ndaj goditjeve mekanike, mbrojtje izoluese ndaj ujrate, rezistence ndaj korrozionit dhe agjenteve kimike, lehtesi gjate punes ne to dhe mundesi te thjeshta riparimi.

WC-ja lidhet me tubat e shkarkimit te ujrate me ane te tubit ne forme sifoni. Tubi i lidhjes se WC me tubat e shkarkimit duhet te jetë PVC me te njejtat karakteristika teknike te tubave te shkarkimit te ujrate. Diametri i tyre do te jetë ne funksion te daljeve te WC (zakonisht ato jane 100-110 mm).



2.7 Lavamanet

Ne hapesiren e parabanjes jane parashikuar te vendosen dhe lavamanet. Lavamanet jane porcelain. Muri ku do te fiksohen eshte i veshur me pllaka ne lartesine 2.3 m.

Lavamanet duhet te siguroje percjellshmeri te larte te ujrave, rezistence ndaj goditjeve mekanike, mbrojtje izoluese ndaj ujrave, rezistence ndaj korrozionit dhe agjenteve kimike, lethesi gjate punes ne to dhe mundesi te thjeshta riparimi.



2.8 Furnizimi me uje (tubat dhe rakorderite)

Per furnizimin me uje te ambienteve sanitare do te perdoren tuba PPR (Polipropilen) me diameter 20 – 25 mm, qe plotesojne te gjitha kerkesat e cilesise sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078.

Tubat per furnizimin me uje duhet te sigurojne rezistence ndaj korrozionit, rezistence te larte ndaj agjenteve kimike, peshe te lehte, mundesi te thjeshta riparimi e transporti, ngjitje te thjeshte dhe te shpejte, jetegjatesi mbi 30 vjet dhe rezistence ndaj ujit te ngrakte. Tubat e furnizimit me uje duhet te vendosen ne te gjithe lartesine e nderteses, ne formen e kollonave, ne ato nyje sanitare ku aparatet jane me te grupuara dhe mundesht sa me afer atyre nyje qe kerkojne uje te pijshem. Ato instalohen brenda ne mur. Ne rast se gjatesia e shtrirjes se tyre eshte e madhe duhet te vendosen kompesatore te tipit me brryl te thjeshte ose tip omega.

Linjat kryesore horizontale te furnizimit me uje vendosen me pjerresi ne ngjitje ne drejtim te levizjes se ujit jo me pak se 2 %.

2.9 Pilete dyshemeje

Piletat per shkarkimet e ujrave te dyshemeve duhet te sigurojne percjellshmeri te larte te ujrave, rezistence ndaj korrozionit dhe agjenteve kimike, mundesi te thjeshta riparimi, transporti dhe bashkimi; sipas standartit UNI EN 1451

- Materiali PE
- Dimensioni DN 40/50
- Thellesia e inkasos 57 mm



Piletat e shkarkimit duhet te vendosen ne pjesen me te ulet te siperfaqes ku do te mblidhen ujrave. Zakonisht ato nuk vendosen ne afersi te bashkimit te dyshemeje me muret, por sa me afer mesit te dyshemese.

2.10 Tubat e shkarkimit

Per shkarkimet e ujrave brenda ambienteve do te perdoren tuba plastike PVC me gomine. Keto tuba duhet te sigurojne rezistence perfekte ndaj korrozionit, rezistence te larte ndaj agjenteve kimike, peshe te lehte, mundesi te thjeshta riparimi, transporti, instalim te thjeshte dhe te shpejte si dhe jetegjatesi mbi 30 vjet.

Lidhja e tubave te dergimit me kollonat e shkarkimit duhet te behet me tridegeshe te pjerreta nen nje kend 45 ose 60 grade

Diametri i tyre do te jete ne funksion te daljeve te pajisjeve sanitare qe jane vendosur.

3.Punime elektrike

Rikonstruksioni perfshin edhe instalimin e ri elektrik.

Eshte parashikuar ndriçimi i ambienteve me ndriçues me fuqi te mjaftueshme per te garantuar nje ndriçim ne perputhje me normat ne fuqi, dhe nje numer te mjaftueshem prizash per secilin ambient, sipas destinacionit te tyre.

3.1. Specifikime elektrike te veçanta

- Operatori ekonomik qe merr pjese ne tender duhet jete e pajisur me licensen profesionalle perkatese ne kete fushe dhe duhet ta kete te dokumentuar me dukumentat perkatese te leshuar nga organet kopetente.
- Per cdo punim elektrik qe do te kryhet do te vihet ne dijeni sherbimi perkates dhe do te kryhet ne prezence te elektricistit te turnit.
- Zevendesimi i automateve ,siguresave ,prizave,etj te demtuara do te kryhet me materiale te te njejtave parametra teknik.
- Zevendesimi i percjellesave dhe kabujve do te kryhet me parametrat ekzistuese dhe pa devijuar nga projekti ekzistues.

Materjalet dhe aparatet qe duhet te perdoren ne ndertimin e impjantit duhet te kene te gjitha cilesite e fortesise, kohezgjatjes, izolimit dhe te funksionimit te mire; dhe duhet **gjithashtu te jene te tilla qe t'i rezistojne veprimeve mekanike, gerryese, termike dhe lageshtires** per ato qe duhet te jene ne kontakt me gjate punes. Gjithashtu, jane nen perqejjesine e supermarresit montimet dhe çmontimet perkatese te pjeseve te instalimit per realizimin e provave dhe te verifikimeve. Te gjitha aparatet, kuadrot, centralet e inkasuar, çelesat, butonat, prizat etj., duhet te vendosen ne veper nepermjet kutive te instaluara me llaç çimentoje m - 1.2,duke u kujdesur veçanerisht qe instalimi i kutive te mesiperme te behet rrafsh me murin ne lidhje me siperfaqet e suvatuara dhe te veshura, ne menyre qe te mos verifikohen dalje apo futje te teperta te ketyre kutive

Tubi fleksibel duhet te jete i nderfutur ne kutite qe permbajne komandat ose prizat, qe ne asje menyre te mos demtojne kavot qe hyjne ne kuti. Çelesat, butonat, prizat e spinave duhet te vendosen ne lartesine 1.25 cm nga dyshemeja. Eshte absolutisht i

ndaluar perdonimi i llaçit me allçi ose i lendeve te tjera te ngjashme per vendosjen ne veper te kutive, mbylljen e kanaleve te hapura dhe te çdo punimi tjeter ne murature te nevojshem per impjantin

3.2 Llampat fluoreshente

Llampat.

Te gjithe ndriçuesit neone duhet te jene te tipit me katode te nxehte, perjashto zonat ku tensioni nuk sigurohet. Per perdonim te per gjithshem karakteristikat jane si me poshte dhe gjithe llampat duhet te kene produkte te barabarta me ato ne tabele. Gjith llampat duhet te kene ngjyra te njejtë, duhet te jene te paketuara ne zarfe.

Ndriçuesit neonet dhe pajisjet ndihmese te jene si me poshte .

Tipi 874 EL Comfort 60 °, FL 4x18, difuzor lamelar i erret1, ngjyre e bardhe.
Tipi 791, Attiva 60 °, FLC 1x18L, difuzor lamelar, i erret1, ngjyre e bardhe .

Çdo ndriçues duhet te kete rje blllok konektori te fiksuar per te dalluar qarte kabllot hyrese te fazes, nulit dhe tokes. Ky blllok konektori duhet te kete permasa te tilla qe brenda tij te perfshihen kabllot me 2.5 mm^2 ne çdo konektor. Faza e çdo neoni duhet te kete nje sigurese te pershatashme dhe qe mund te nderrohet pa probleme.

3.3 Çelesat e ndriçimit

Vendodhja e çelesave te ndriçimit tregohet sipas projektit dhe skicave te bera nga inxinieri elektrik projektues.

Ne per gjithesi çelesat e ndriçimit gjate gjithe nderteses duhet te jene te pershatashme per montim te rrafshet

Duhet te kene nje shkalle minimale prej 10 amper.

Çelesat sipas vendit ku do te perdoren dhe menyes se takim-stakimit i ndajme:

- Çelesa nje polesh
- Çelesa dy polesh
- Çelesa deviat
- Çelesa me llampe sinjalizimi me stakim kohor

Çelesat nje polesh perdoren zakonisht ne ambiente te vogla ku kemi nje numer te vogel (1 ose 2) ndriçuesish.

Çelesat dy polesh perdoren zakonisht ne ato ambiente ku kemi nje numer te madh ndriçuesish te cilet mund te takohen edhe ne menyre te pjesshme psh. Neper klasa, ku jane dy rreshta me ndriçues, mund te ndizen te alternuar vetem njeri rresht ose te dy njekohesisht.

Çelesat deviat jane te perdonoshen ne ato ambiente ku kemi dy hyrje/dalje, pasi ata takojne ndriçuesit ne njerien hyrje/dalje dhe mund te stakojne ne hyrjen/daljen tjeter, ose mund te perdoren neper korridore.

Çelesat me llampe sinjalizimi me stakim kohor jane te perdonshem neper shkalle neper korridore ej.

3.4 Prizat

Nje sistem i kompletuar me njesi prizash duhet siguruar sipas projektit dhe skicave te bera nga inxinieri elektrik projektues.

Te gjitha prizat qe do te montojen duhet te jene te tipit me tokezim dhe me mbrojtje ndaj femijeve.

Prizat ashtu si edhe çèlesat mund te jene te tipit qe montojen nen suvatim ose mbi suvatim.

Prizat i ndajme sipas detyres qe do te kryejne ne:

- Priza tensioni njefazore, dy fazore ose trefazore
- Priza telefoni dhe sistemi LAN
- Priza TV

Gjithe prizat, derisa te behet nje tjeter specifikim, duhet te jene te tipit 16 amper 2-pin dhe te dala ne siperfaqe. Ato duhet te kene montim rafsh duhet te kene nje ngjyre qe te shkoje me paftat e çèlesave te ndriçimit.

3.5 Kutite e çèlesave automate



Kutite e çèlesave automate jane panele elektrike per ambiente te vecanta, njelloj si panelet e kateve, me ndryshimin qe numri i elementeve eshte i reduktuar. Montimi i kutive mbi suvatim behet me ane te vidave me upa, ndersa ato nen suvatim fiksohen me allçi e suvatim dhe s'duhet te dalin mbi nivelin e suvatimit.

Ne figuren paraqiten kutite e automateve qe vendosen nen suvatim.

3.6 Siguresat (automatet)




Siguresat (Automatet) jane ndares qarku, te cilat veprojne ne menyre automatike ne raste mbingarkesash dhe e hapin qarkun duke i nderprere tensionin ngarkeses. Per kete ne perzgjedhjen e amperazhit te automateve duhet te merret parasysh ngarkesa qe ai mbron. Automatet qe perdoren ne ambientet publike jane manjetotermik dhe me mbrojtje diferenciale. Automatet jane njesi mbrojtje nga mbingarkesat. Ato vendosen ne kutite e çèlesave automate,

ne panelet e kateve dhe ne panelin kryesor te TU. Automatet sipas numrit te fazave qe ato mbrojne i ndajme ne: nje fazor dhe ne trefazor. Sipas amperazhit i ndajme: 6 A; 10 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A Automatet i ndajme sipas numrit te poleve: nje poles, dy poles, tre poles, dhe kater poles.

Tipi MTC 45 - 4500 - C

Ndares tensioni manjetotermik kompakt 1P - 1P+N - 2P - 3P - 4P



Specifikit teknike

Kapaciteti i nderprerjes: 4,5 kA

- Karakteristika e takim - stakimit: C
- Tensioni nominal: 230 - 400 V
- Frekuencia: 50 - 60 Hz
- Tensioni i izolimit: 500 V

Ndares qarku kompakt 3P C10 4.5KA 2M



Ndares qarku diferencial nje – copesh kompakt 4P C25 4.5KA AC/0.



Specifikit teknike

- Tensioni nominal: 230 - 400 V
- Frekuencia: 50 - 60 Hz
- Tensioni i izolimit: 500 V

Tipi SD - class AC Ndares qarku diferencial 2P - 4P



Specifikit teknike

Tensioni nominal: 230 - 400 V

- Frekuencia: 50 - 60 Hz
- Tensioni i izolimit: 500 V

4. Punime H/Izolimi

4.1 Prishja e shtreses hidroizoluesete tarraces

Hidroizolimi i taraces se godines eshte demtuar prandaj eshte vendosur te hiqet dhe te realizohet hidroizolimi i ri. Do te behet prishje e shtreses horizontale te hidro- izolimit te tarraces, e ndertuar nga dy shtresa te mbivendosura leter katramaje, duke perfshire

heqjen e kapakeve te parapetit e te çdo pjese metalike dhe venien menjane e spostimin ne kantier te materialeve qe formohen per tu vendosur perseri.

4.2 Hidroizolimi i Tarraces

Hidroizolimi i taraces se godines eshte demtuar prandaj eshte vendosur te realizohet hidroizolim i ri. Projektuesi ka dhene te gjitha detajet per hidroizolimin e tarraces/çatise si dhe per menyren e ngjitet se shtreses hidroizoluse ne parapetin e tarraces, si dhe detaje te tjera te domosdoshme per zbatimin e punimeve.

Materialet qe perdoren per ndertimin e shtreses hidroizoluses duhet te jene:

- a) elastike, pasi ato i nenshtrohen shformimit nga ndryshimet e temperatures
- b) i padepertushme nga uji

Per ndertimin e qilimit hidroizolues duhet te zbatohen me rreptesi nje sere kerkeshash:

- 1) Siperfaqja e shtreses ku do te ngjitet qiliimi hidroizolues duhet te jetet e rrafshet.
- 2) Shtresa rrafshuese duhet te jetet e thate ne siperfaqe dhe ne thellesi te saj, sepse bitumi nuk ngjitet mbi siperfaqe te lagur. Prova e lageshtis se shtreses rrafshse behet duke hedhur pak zift te nxehet mbi shtrese, po qe se dalin fllucka themi se shtresa ka lageshti.
- 3) Siperfaqja e shtreses rrafshuese duhet te mos permbaje pluhur, sepse bitumi nuk ngjitet mbi siperfaqe me pluhur.
- 4) Fletet e kartonit te bitumuar para se te ngjiten duhet te pastrohen shume mire nga pluhurat me futça te posaçme.
- 5) Fletet e kartonit te bitumuar ngjiten mbi shtresen rrafshuese dhe njekohesisht edhe midis tyre, duke krijuar ndertimin e qilimit hidroizolues.
- 6) Mastika qe perdoret per ngjitet e kartonit te bitumuar duhet te nxehet dhe te hidhet ne tarrace deri ne temperaturen 170°C-180°C.

Shtresat hidroizolusese.

Ne fillim ngjitet shtresa epare. Ne çdo shtrese fletet duhet te mbulojne njera – tjetren, duke formuar nje tegel me gjeresi 10 cm. Mbasi eshte mbaruar shtresa e pare, ngjitet shtresa e dyte, e pastaj e treta e keshtu me radhe, sa shtresa te kete *qiliimi hidroizolues*.

Tegelat e mbulimit te fleteve te nje shtrese nuk duhet te bien mbi tegelat e shtreses se meparshme, prandaj fletet e njerës shtrese vendosen te zhvendosura ndaj fleteve te shtreses tjeter.

Mbasi ngjitet edhe shtresa e fundit me karton te bitumuar, mbi te hidhet edhe nje dore mastike.

Ne qilimin hidroizolues do te kemi nje dore mastik bitumi me shume se numri i shtresave me karton te bitumuar. Ne kete menyre kur qiliimi hidroizolues behet me dy

shtresa, do te kemi tre duar mastike bitumi (dy duar qe ngjiten shtresat dhe nje dore qe hidhen mbi shtresen efundit).

Per te mbrojtur qilimin hidroizolues nga vjetrimi dhe per te rritur jetegjatesine e tij, qilimi hidroizolues duhet te mbrohet nga rezet e diellit.

Mbrojtia do te behet me shtrese lluster cimento me trashesi 3-4 cm, Kjo shtrese mbron qilimin hidroizolues nga rezet e diellit dhe lejon ujin qe te rrjedhe lirshem ne te.

Per mbrojtjen e parapeteve eshte menduar mbulimi me llamarine zingat ne te gjithe siperfaqen duke perfshire kallepet ne perputhje me te gjitha kerkesat per te siguruar tarracen, me nje pune me cilesi.

5 Restaurim i Fasadave

Pastrimi i veshjes se fasadave dhe kollonave me pallka mermeri, me spatul ose furce teli

-**veshjet** te cilat rezultojne se kane perqendrim te forte kalçifikimt te papastertive, do te pastrohen me spatula ose furce teli;

-**pastrimi** do te jete i kujdeshem, ne konsultim me specialistet e restauratore.

-**çdo** detyrim tjeter per mbarimin e plote te procesit te punes ne menyre perfekte.

Pastrimi i veshjes se fasadave dhe kollonave me pallka mermeri, me dore tretesire 10% alkol me uje.

-**veshjet te cilat rezultojne** se kane papasterti nga shkrime grafiti, te cilat do te pastrohen me tretesire uji te paster me 10% alkol, me pambuk;

-**pastrimi** do te jete i kujdeshem, ne konsultim me specialistet e restauratore;

-**çdo** detyrim tjeter per mbarimin e plote te procesit te punes ne menyre perfekte.

Pastrimi i veshjes se fasadave dhe kollonave me pllka mermeri, me kompresore rere karboni.

-**pas** perfundimit te ; **1-pastrimeve** me dore; **2-** zevendesim i pllakave te demtuara;

3-zevendesim i demtimve te kornizave dhe davancaleve; **4-veshje** atje ku pllakat e mermerit mungojne; do te behet pastrimi total me kompresore me rere karboni.

-pastrimi do te behet pas provave te meparshme dhe te percaktimit te shkalles se ferkimit ne konsultim me specialistet e restauratore;

-**çdo** detyrim tjeter per mbarimin e plote te procesit te punes ne menyre perfekte.

Zevendesim dhe veshje me pllaka mermeri,
sipas materialit ekzistues ne permasea ngjyra dhe teknike te vendosjes,

SPECIFIKIME TEKNIKE
KINEMA MULTIFUNKSIONALE

1-Zevendesim i pllakave te demtura pas nje vezhgimi te kujdeshem ne vend te te gjithe siperfaqes; **2-Zevendesim** i kornizave te dritareve dhe vetratave, si dhe te davancaleve;

3-Vendosje e pllakave te mermerit atje ku mungojne nga demtimi ne vite;

-**materiali** i mermerit do te zgjidhet i njeje me ate qe zevendeson ose mungan;

-furnizuar dhe vendosur ne veper mbi nje siperfaqen e perqatitur me pare, e ngjitur me llaç, stukim ne fuga me bojake me tonalitet sipas pllakes veshese;

-**pastrim** i plotë;

-skelat e sherbimit si dhe çdo detyrim tjeter per mbarimin e veshjes ne menyre perfekte

-**materiali** para se te vendoset duhet te aprovohet nga kontraktori dhe arkitekti;

-çdo detyrim tjeter per mbarimin e plotë te procesit te punes ne menyre perfekte.

Vendosje e skelerise perimetrale te fasadave se bashku me mbulesen plastike te printuar,

-per te kryer punimet e restaurimit te fasadave, do te vendosen skelat dhe mbulesa plastike me vrima me printimin e imazhit te objektit.

SPECIFIKIME TEKNIKE

KINEMA MULTIFUNKSIONALE

HARTOI: Ark: J. MUHO

Ing: A. PESHA

Ark: N. SEJDO