



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN
DREJTORIA E PROJEKTIMIT DHE AZHORNIMIT TOPOGRAFIK

Elbasan më//2023

SPECIFIKIMETEKNIKE

TE OBJEKTIT: *LYERJE DHE RIPARIME NË OBJEKTET ARSIMORE*

SEKSIONI SPECIFIKIMET PËR GJITHSHME

1.1 Specifikimet përgjithshme

1.1.1 Njësitë matëse

1.1.2 Punimet e gabuara

1.1.3 Tabelat njoftuese

1.2 Dorëzimet e Supervisorit

1.2.1 Autorizimet meshkrim

1.2.3 Mostrat

SEKSIONI RIFINITURAT

2.1 Rifiniturat e mëreve

2.1.1 Suvatimi i brendshëm

2.1.2 Lyerje me gëlqerë dhe bojë

2.1.3 Skeleritë

SEKSIONI SPECIFIKIMETË PËR GJITHSHME

1.1 Specifikimet përgjithshme

1.1.2 Njësitë matëse

Në përgjithësi njësitë matëse kurlidhen me Kontratën në njësi metriken në mm, cm, m, m², m³, Km, N (Njuton), dhe gradë Celsius. Pikat dhe jetore janë të shkruara si “.”.

Kontraktuesi duhet t'i japë supervisorit një program të plotë duke itreguar rendin, procedurën dhe metodën sipas secilave, ai propozon të punohet në ndërtim deri në mbarim të punës.

Mënyra dhe rregulliqja janë propozuar për të ekzekutuar këto punime permanente së bashku me përurëgulluar dhe aprovuar nga supervisor, dhe çmimi i kontratës duhet të jetë i tillë që të përfshijë çdo rregullim të evojuar, të kërkuar nga supervisor gjatë zbatimit të punimeve.

1.1.3 Punimet e gabuara

Çdo punë, që nuk është në përputhje me kërkesat e specifikimeve, duhet refuzuar dhe kontraktuesi duhet të riparojë çdo defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit.

1.1.4 Tabelat njoftuese

Asnjë tabelë njoftuese nuk duhet vendosur, përveç:

Kontraktoridotë ndërtojë dy tabela, që përmbajnë informacione të dhënës nga Supervisor dhe vendos në vendet e caktuara nga ai. Fjalët duhen shkruar në mënyrë të tillë, që të jenë të lexueshme nga një distancë prej 50m. Gjuha e shkruar duhet të jetë në shqip.

1.2 Dorëzimet e Supervisorit

1.2.1 Autorizimet meshkrim

“Rregullat meshkrim” dot t'i referohen çdo dokumenti dhe letret e nënshkruara nga Supervisorit të dërguar akontraktuesit që përmbajnë instruksione, udhëzime ose orientime për kontraktorin në mënyrë që ai të realizojë ekzekutimin e kësaj kontrate.

1.2.2 Dorëzimet e Supervisorit

Kontraktoriduhet t'i dorëzojë Supervisorit për çdo punim shtesë, një vizatim të detajuar dhe puna duhet të fillojë vetëm pas aprovimit nga Supervisor.

Kontraktoriduhet të nënshkruajë propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione, materiale, çertifikatë tatesti, kurdo që të kërkojnë nga Supervisor. Supervisoridotë pranojë çdo dorëzim dhe nëse janë të përsh

tatshmedot'ipërgjigjetkontraktoritnëpërputhjemeçdoklauzolëpërkatësetëkushtevetëkontratës.Çdo pranimduhetbërëmedatanëmarrëveshjemeSupervizorindhedukeiureferuarprogramittëaprovuardh ekohësënevojshmeqëiduhetSupervizoritpërtëbërëkëtopranime.

1.2.3 Mostrat

Kontraktoriduhettësigurojëmostra,tëetiketuariasipastëgjithapërshtatjeve,aksesorëvedhetematëtjër aqëmundtëkërkohenmetëdrejtëngaSupervizoripërinspektim.

MostratduhendorëzuarnëzyrëneSupervizorit.

Vizatimetepunimevetëzbatuaradhelibrezaemasave

Kontraktoridot'ipërgatisëdhedorëzojëSupervizorittregrupetëdokumentacionevetëpunimevesipasp rojektit.Kymaterialduhettëpërbajënjëkomplettëvizatimevetëprojektittëzbatuar,vizatimetshtesët ëbëragjatëzbatimittëpunimevetëaprovuarangaSupervizori,sidhelibrezatemasavepërçdovolumpun e

2. SEKSIONI2RIFINITURAT

2.1Rifiniturate mureve

2.1.1 Suvatimi i brendshëm

Sistemimisipërfaqevekuështëenevojshme përsuvatimepërnivelimeteparregullsi ve,meanëtëmbushj esmellaçbastardmemëshumështresadhecopatullashn.q.sështëenevojshme,edhepërzonatevoglasid heçdodetyrimtjetërpërtapërfunduarplotësishtstukimin.

Përparasetëhidhetsprucimiduhetqësipërfaqjaqëdotësuvatohettëlagetmirëmeujë.Sprucimimureved hetavanevepërmuraturëtëpastruarmellaççimentojetëlëngëtpërpërmirësiminengjitjessësuvasëdheri forciminesipërfaqevetëmuraturës,dukepërfshirëskelateshërbimitdheçdodetyrim tjetërpërtapërfunduar plotësishtsprucimin.

Suvatimmedrejtuesirealizuarnganjështresëmetrashësi2cmllaçibastardM-

25mepërbajtjepërm²:rërëelarë0,005m³;llaçgëlqerejeM-1:2,0.03m³;çimento400,6.6kg;

ujë,iaplikuar

meparavendosjetëdrejtuesvenëmure(shirtitmellaçmetrashësi15cmçdo1derinë1,5m),dheelëmuarm emistriebërdaf,dukepërfshirëskelateshërbimitsidheçdodetyrimtjetërpërtapërfunduarplotësishtsuvatimin.

2.1.2Lyerjemegëlqeredhebojë

Gërryerjadheheqja e bojatisjevetëvjetra me bojëdhegëlqeretëbardhëdhe me shumështrësambimuredhetavane.

Stukimindhelëminin e suvasësë re oseterrashinuarmë pare me stukosintetikepërtëpaturtëgatshmedhenëmenyrëperfektesipërfaqetpërlyerje.

Një dore solucion lidhes i formuar me rrëshire të hollë me 50% uje dhe e zbatuar me penel mbi mure dhe tavane.

Bojatisje me tre duar, me qumësht gëlqere për mure të brendëshme, të jashtme dhe tavane me dozature per m2: gëlqere e shuar kg 0.55, pluhur ngjyre kg 0.01 si dhe cdo gje tjeter te nevojshme per mbarimin e plote te punes ne menyre perfekte.

Procesi i lyerjes së sipërfaqeve të mureve dhe tavaneve kalon nëpër dy fazasimëposhtë:

1-Pregatitja e sipërfaqes që do të lyhet

Para lyerjes duhet të behet kruarja e ashpër e bojës së meparshme nga sipërfaqja e lyer, mbushja e gropave apo demtimeve të sipërfaqes së murit me anë të stukimit me material sintetik dhe berja gati për paralyerje.

Përparafillimit të procesit të lyerjes duhet të behet mbrojtja e sipërfaqes së murit që nuk do të lyhen (dyer, dritare e tj.) me anë të vendosjes së letrave mbrojtëse.

2-Paralyerja e sipërfaqes së pastruar

Në fillim të procesit të lyerjes, behet paralyerja e sipërfaqeve të pastruara mirë me gëlqerete holluar (astari). Përparalyerjen behet përzierja e 1 kg gëlqere me një liter ujë. Me përzierjen e përgatitur behet paralyerja e sipërfaqes vetëm me një dore. Norma e përdorimit është 1 liter gëlqere e holluar që duhet të përdoret për 2 m² sipërfaqe.

3- Lyerja me bojë plastike e sipërfaqeve të jashtme.

Në fillim behet përgatitja e përzierjes së bojës plastike e cilështë e paketuarnë kuti 5 litërshë. Lëngu i bojës hollohet me ujë në masën 20-30 %. Kësaj përzierjeje i hidhet pigment i derisatë merret ngjyra e dëshiruar dhe e aprovuar nga Supervizioni i punimeve dhe pastaj behet lyerja e sipërfaqes. Lyerja behet me dy duar.

Norma e përdorimit është 1 liter bojë plastike e holluar duhet të përdoret për 4-5 m² sipërfaqe.

Kjo normë varet ashpër sipas sipërfaqes së lyer.

Personeli, që do të kryejë lyerjen duhet të jetë me eksperiencë në këtë fushë dhe duhet të zbatojë të gjitha kushtet teknike të lyerjes të KTZ dhe STASH.

Fugat në përqoshëdhelidhet me mureve duhet të mbushen me ndonjë masë elastike (sipshsilikon).

Për secilën sipërfaqe 30 m² të veshur me pllakatë ndryshme, është e nevojshme vendosja e fugave të vizës.

2.1.3 Skeleritë

Çdoskeleri e kërkarduhetskicuarnëpërshtatje me KTZ dhe STAZH. Njëskelatorkompetentdhe me eksperience, duhetëmarrëpërsipërngritjen e skelerveqëduhettëçdo tipi. Kontraktoriduhettësigurojë, qëtëgjitharregullimet e nevojshme, qëi janë kërkuauskelatorittësigurojnëstabilitetingjatëkryerjessëpunës. Kujdesduhettëreguarqëngarkesa e copavetëmbledhurambinjëskeleri, tëmoskalojëngarkesënpërtëcilënatojanëprojektuar. Duhemarrëtëgjithamasat e nevojshmeqëtëparandalohetrënia e materialevengaplatforma e skeles. Skelëritëduhentëjenëgjatekohësëperdorimittëpërshtarshmeperqelliminpërtëecilin do përdorendheduhettëjenëkonformtegjithakushteveteknike.

Nërastet e kryerjessëpunimevenëanëtërrugesku ka kalimsitekalimtareve, ashtuedhetemakinave, duhettemerren masa qëtëbëhetnjërrethimiobjektit, sidheveshja e tëgjithëskelërisë me rrjetembrojtësepërtëeleminuarrënie e materialevedhe duke përfshirëshenjatsinjalizuesesipaskushtevetësigurimitteknik.

Skelëriçelikutetipitkëmbalec, konform KTZ dhe STAZH, duke përfshirëndihmënpër transport, mirëmbajtje, montim, ankorim, çmontimeetj. Nënjlartësimbi 12 m, elementëthorizontaleduhettëkenëparmakevertikale, me lartesi min.15 cm sidhembrojtjen me rrjete.

Skelëriçelikunëkornizedhe e lidhur, konform KTZ dhe STAZH, duke përfshirëndihmënpër transport, mirëmbajtje, montim, ankorim, çmontimeetj. Nënjlartësimbi 12 m, elementëthorizontaleduhettëkenëparmakevertikale, me lartesi min. 15 cm sidhembrojtjen me rrjete.

Punoi: Ing. Teuta Tepelena
Ing. Arian Baku

Drejtor I DPAT- së
ark. Marvis Avllazagaj

MIRATOI

KRYETARI BASHKISË

GledianLLATJA